


PULSER-M



VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts.




Fig 1




Fig 2

Fig 3
TG-K3xx
TG-G1xx




Fig 4

TG-R4xx




Fig 5



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

INSTRUKTION

Triac-regulator för steglös styrning av elvärme, med min/max-begränsningsfunktion

PULSER-M är en komplett steglös effektre regulator för elvärimestyrning med automatisk spänningsanpassning. Omkopplingsbar för drift med inbyggd eller extern temperatursensor. Regulatorn arbetar steglöst genom tidsproportionell styrning - Förhållandet mellan tilltid och fråntid avgörs efter det rådande effektbehovet. Ingång för separat givare för min- eller maxbegränsning av inblåsningstemperaturen vid rumssreglering. PULSER-M är endast avsedd för elvärimestyrning. Reglerprincipen gör att den inte kan användas till motor- eller belysningsstyrning. PULSER-M kan inte användas för styrning av 3-fas värmare.

Installation

Tag av locket. Låsskruven finns bakom rattan. Montera PULSER-M lodrätt med kylflänsen uppåt. Använd skruv med skalldiameter max 5.5mm. Fästhålen har centrumavstånd 60mm för att PULSER-M skall passa på eldosar. Skall PULSER-M användas med den inbyggda givaren monteras PULSER-M c:a 1.5m över golvet på plats med representativ temperatur. Luften skall kunna cirkulera fritt kring apparaten utan att hindras av dörrar eller möbler.

OBS: PULSER-M avger ca 20W förlustvärme som måste kunna kylas bort.

OBS: Max omgivningstemp vid max installerad effekt: +30°C. Omgivningstemp 0 - 30°C icke kondenserande
Kapslingsklass: IP20

Inkoppling

Matningsspänning (fig 1) Plint 1 och 2. Polaritetsberoende.
Matningsspänning: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz med automatisk spänningsanpassning.
Max ström: 16A.

OBS: Matningen till PULSER-M skall ske via en allpolig brytare med brytvästånd >3mm.
OBS: Kylflänsen är spänningsförande.

Belastning (fig 1) Plint 3 och 4.

Resistiv en- eller två-fas värmare.
Max belastning: 3680W vid 230V (16A)
6400W vid 400V (16A)
Min belastning: 230W vid 230V (1A)
400W vid 400V (1A)
Extern givare och börvärde (fig 2 - 6)
Plint G och G. Polaritetsberoende.

INSTRUKTION

OBS: Vid drift med extern börvärdesinställning och/eller givare måste motsvarande funktion kopplas bort i PULSER-M. Detta görs genom att sätta skjutomkopplarna till höger om plintraden i enlighet med motsvarande figur.

Nattsänkning (fig 7) Plint K och K

Potentialfri slutning ger nattsänkning 0 - 10K ställbart med potentiometer i PULSER-M.

Min/max-begränsningsgivare (fig 8 och 9)

Plint M och M. Polaritetsberoende.

Välj funktion med skjutomkopplarna bredvid MM-plinent. Ställ begränsningstemperaturen på potentiometern vid MM-plinent. Moturs ändläge motsvarar givarens nedre gränstemperatur och medurs ändläge dess övre gränstemperatur. Varje delstreck är 5K.

OBS: PULSER-givarna har hög potential mot noll och jord (>200V). Kablering och installation av extern givare skall alltså följa gällande föreskrifter för nätpånnings-installationer.

Börvärdesbegränsning

Börvärdesinställningen kan mekaniskt begränsas med hjälp av begränsningsskviorna bakom rattan.

Ställ börvärdesratten på ett värde inom det önskade intervallet. Drag av rattan.

Lossa låsskruven som låser skivorna. Vrid den blå skivan så att tappen hamnar strax nedanför den undre begränsningstemperaturen. Mätta med hjälp av markeringarna i botten på lockets ratturtag. Markeringarna har 5° delning.

Ställ på motsvarande sätt den röda skivans tapp strax över den övre begränsningstemperaturen.

Drag fast skruven utan att rubba skivornas läge.

Sätt på rattan igen och prova. Finjustera om nödvändigt.

Kopplingsfigurer

Fig 1: Inkoppling av matningsspänning och belastning.

Fig 2: Omkopplarinställning vid internt börvärde och givare.

Fig 3: Omkopplare och anslutning vid extern givare och internt börvärde

Fig 4: Omkopplare och anslutning vid rums-reglering med TG-R4xx som extern givare och börvärde.

Fig 5: Omkopplare och anslutning vid extern, separat givare och TG-R4xx som enbart börvärdesinställning.

Fig 6: Omkopplare och anslutning vid extern, separat givare och potentio-meter. TBI-xx som börvärdesinställning.

Fig 7: Inkoppling av nattsänkningsfunktion.

Fig 8: Omkopplare och anslutning av minbegränsningsgivare.

Fig 9: Omkopplare och anslutning av maxbegränsningsgivare.

PULSER-M

Fig 6




Fig 7




Fig 8




Fig 9

INSTRUKTION

Reglerprincip

PULSER-M pulsar hela den tillkopplade effekten Till-Från. PULSER-M anpassar medeoeffekten till det rådande effektbehovet genom att steglöst anpassa förhållandet mellan Till-tid och Från-tid. Pulsperioden (= summan av Till-tid och Från-tid) är fast 60 sek. PULSER-M är nollgenomgångsstyrd för att eliminera radiosjörningar.

PULSER-M anpassar automatiskt reglermetod efter reglerobjektets dynamik.

Vid snabba förlopp, t. ex. tilluftreglering kommer PULSER-M att arbeta som PI-regulator med ett fast P-band på 20K och en fast I-tid på 6 minuter.

Vid långsamma förlopp t. ex. rumsreglering kommer PULSER-M att arbeta som P-regulator med ett fast P-band på 1.5K.

Uppstart och felsökning

OBS: Var försiktig vid arbete i PULSER-M. Samtliga komponenter inklusive kylflänsen är spänningsföranande. Lämna aldrig enheten spänningssatt utan att locket är fastsatt.

1. Kontrollera att all kablering är riktigt utförd och att givaromkopplarna står i rätt läge.
2. Mät resistansen mellan plintar 3 och 4: Vid 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$. Vid 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. Om minbegränsningsgivare är tillkopplad, vrid min/max-potentiometern till moturs ändläge. Om maxbegränsningsgivare är tillkopplad, vrid min/max-potentiometern till medurs ändläge.
4. Slå på matningsspänningen och vrid börvärdesratten till maxläge. Lysdioden i sidan på PULSER-M skall tändas alternativt blinka med längre och längre tilltid för att till slut vara tänd kontinuerligt. Är maxbegränsningsgivare tillkopplad, vrid min/max-potentiometern till moturs ändläge varvid lysdioden skall släckna. Vrid börvärdesratten till minläget. Lysdioden skall släckas alternativt blinka med kortare och kortare tilltid för att till slut vara kontinuerligt släckt. Är minbegränsningsgivare tillkopplad, vrid min/max-potentiometern till medurs ändläge varvid lysdioden skall tändas. Då börvärdesratten ställs i ett mellanläge (då ärvärdet = börvärdet) och min/max-potentiometern ställs så att den inte påverkar regleringen kommer lysdioden att blinka i takt med att PULSER-M pulsar fram ström. Pulscykeltiden är c:a 60 sek. Kontrollera medstångamperemeter att ström går ut till värmaren då lysdioden är tänd.

EMC emission och immunitet standard:

Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska EMC standard CENELEC EN50081-1 och EN50082-1 och är CE-märkt.

LVD, lågspänningstdirektivet:


Produkten uppfyller kraven för gällande Europeiska LVD standard IEC 669-1 och IEC 669-2-1.

INSTRUKTION

Om något inte stämmer

5. Slå av matningsspänningen och koppla loss kablar till eventuell yttre givare och/eller börvärdesinställning samt min/max-begränsningsgivaren. Resistansmät givare och/eller börvärdespotentiometer var för sig. Potentiometerns resistans varierar 0 - 5kΩ mellan min- och maxläget. Givarens resistans varierar 15kΩ - 10kΩ mellan min- och max temperaturer i arbetsområdet. Dvs en TG-K330 har 15kΩ vid 0°C och 10kΩ vid 30°C. Resistansen ändrar sig 167Ω/°C.
6. Ställ givaromkopplarna bredvid huvudplinten i läge för yttre givare (båda skjutknapparna nedåt) men lämna givaranslutningarna G-G öppna. Min/max-omkopplarna skall båda vara nedåt. Slå på matningsspänningen. PULSER-M skall ge full obruten effekt och lysdioden i sidan skall lysa. Kontrollera medstångamperemeter att ström går ut till värmaren. Om lysdioden är släckt och ingen ström går ut: Kontrollera att det finns spänning fram till plintarna 1 och 2 och kontrollera omkopplarnas läge igen. Om OK är det troligtvis fel i PULSER-M. Om lysdioden är tänd men ingen ström går ut: Kontrollmät batteriresistansen enligt ovan. Om OK är det troligtvis fel i PULSER-M.
7. Slå av matningsspänningen och kortslut mellan givaring-ångarna G-G men lämna givaromkopplarna i samma läge som tidigare. Slå på matningsspänningen igen. PULSER-M skall inte ge någon uteffekt alls. Lysdioden skall vara släckt. Kontrollera medstångamperemeter att ingen ström går ut till värmaren. Om lysdioden är släckt men ström går ut till värmaren: Troligtvis fel i PULSER-M. Om lysdioden lyser: Kontrollera byglingen över G-G och att givaromkopplarna är i sitt nedre läge. Om OK är det troligtvis fel i PULSER-M.
8. Om allt är rätt hit fram är PULSER-M och givare OK. Slå av matningsspänningen, tag bort kortslutningsbygeln från G-G och koppla in eventuell yttre givare och/eller börvärdespotentiometer. Ställ omkopplarna i rätt läge för det aktuella driftsfallet enligt inkopplingsbilderna. Sätt på lock och ratt och slå på matningsspänningen.

PULSER-M



IMPORTANT: Read these instructions before installation and wiring of the product.




Fig 1




Fig 2

Fig 3




Fig 4




Fig 5

 **systemair**
Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

INSTRUCTIONS

Triac controller for proportional control of electric heating, with min- / max- limiting function

PULSER-M is a complete proportional controller for electric heating. It has automatic voltage adjustment and can be used with either built-in sensor or external sensor. PULSER-M pulses the whole load On - Off. The ratio between On-time and Off-time is varied 0 - 100% to suit the prevailing heat demand. The current is always switched at zero phase angle to prevent RFI. It also has an input for a separate sensor for maximum or minimum limiting the supply air temperature during room temperature control. PULSER-M is only intended for electric heating control. The control principle makes it unsuitable for motor- or lighting control. PULSER-M cannot control 3-phase loads.

Installation

Remove the front. The locking screw is behind the set-point knob. Mount PULSER-M vertically, with the cooling flange at the top. Use screws with a maximum head diameter of 5.5mm. If PULSER-M is to be used with the internal sensor, mount it approx. 5ft above floor level at a location with a representative temperature. The air must be able to circulate freely around the PULSER-M without disturbances from doors, furniture etc.

N.B. PULSER-M emits approx. 20W of heat which must be dissipated.

N.B. Maximum ambient temperature at full load is 30°C. Ambient temperature 0 - 30°C non-condensing.
Degree of protection: IP20.

Wiring

Supply voltage (fig 1)

Terminals 1 and 2. Not polarity sensitive.

Supply voltage: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz with automatic voltage adjustment.

Maximum current 16A.

N.B. The supply voltage to PULSER-M should be wired via an all-pole switch with a minimum contact gap of 3mm.

N.B. The cooling flange is live.

Load (fig 1) Terminals 3 and 4.

Resistive single- or two-phase heater

Maximum load: 3680W at 230V (16A)
6400W at 400V (16A)

Minimum load: 230W at 230V (1A)
400W at 400V (1A)

External sensor and set-point (figs 2 - 6)

Terminals G and G. Not polarity sensitive.

INSTRUCTIONS

N.B. When using external set-point and/or sensor the equivalent function in the PULSER-M must be disabled. This is done by setting the DIP-switches to the right of the terminal strip according to the relevant figure.

Night set-back (fig 7) Terminal K and K.

Potential-free closure will give a night set-back of 0 - 10K. Settable with a potentiometer in the PULSER-M.

Minimum/maximum limit (figs 8 and 9)

Terminals M and M. Not polarity sensitive.

Choose function with the switches next to the MM terminals. Set the limiting temperature on the min/max-potentiometer next to the MM terminals. Fully counter-clockwise equals the low end temperature of the sensor and fully clockwise equals the upper end temperature. 5K per division.

N.B. The PULSER-M sensors have high potential compared to neutral and earth (>200V). Thus, wiring and installation of the sensors must comply with local codes for line voltage installations.

Setpoint range limiting

The setpoint range can be mechanically limited using the limiting rings behind the setpoint knob.

Set the knob to a temperature within the desired limiting range. Pull off the knob.

Loosen the screw locking the two rings. Rotate the blue ring so that the protruding part is slightly lower than the lower temperature limit. Use the markers on the bottom of the covers knob-cutout as an aid. The markers are 5° apart.

In the same way set the red ring to a value slightly higher than the upper limit temperature. Retighten the locking screw without disturbing the position of the rings. Replace the knob and check the result. Make fine adjustments if necessary.

Figures

Fig 1: Wiring of supply voltage and heater.

Fig 2: Switch setting for internal set-point and sensor.

Fig 3: Switch setting and wiring for internal set-point and external sensor.

Fig 4: Switch setting and wiring for room control using TG-R4xx as sensor and set-point.

Fig 5: Switch setting and wiring using external separate sensor and TG-R4xx as set-point.

Fig 6: Switch setting and wiring using external, separate sensor and potentiometer TBI-xx as setpoint.

Fig 7: Wiring of night set-back

Fig 8: Switch setting and wiring of minimum limit sensor.

Fig 9: Switch setting and wiring of maximum limit sensor.

PULSER-M

Fig 6




Fig 7




Fig 8





Fig 9



EMC emissions & immunity standards:

This product conforms with the requirements of European EMC standards CENELEC EN 50081-1 and EN 50082-1 and carries the CE mark.

LVD

This product conforms with the requirements of European LVD standards IEC 669-1 and IEC 669-2-1.



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442 JAN 06

INSTRUCTIONS

Control principle

PULSER-M pulses the full load On - Off. PULSER-M adjusts the mean power output to the prevailing power demand by proportionally adjusting the ratio between On-time and Off-time. The pulse period (=the sum of On-time and Off-time) is fixed at 60 seconds.

PULSER-M has zero phase-angle firing to eliminate RFI. PULSER-M automatically adjusts its control mode to suit the control object dynamics.

For rapid temperature changes i. e. supply air control PULSER-M will act as a PI controller with a proportional band of 20K and a reset time of 6 minutes.

For slow temperature changes i. e. room control PULSER-M will act as a P controller with a proportional band of 1.5K.

Start-up and fault finding

N.B. Be careful when working in the PULSER-M. All internal components including the cooling flange are at line voltage potential.
Never leave the unit under power without the front cover on.


1. Check that all wiring is correct and that the sensor selector switches are in the correct position.
2. Measure the resistance between terminals 3 and 4: At 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$.
At 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. If a minimum limit sensor is connected, set the limit potentiometer fully clockwise
If a maximum limit sensor is connected, set the limit potentiometer fully counter-clockwise
4. Connect supply voltage and twist the setpoint knob between end stops. Check that the LED on the side of PULSER-M goes on and off when the setpoint value is higher and lower than the temperature at the sensor. When the setpoint knob is set to the actual sensor temperature and the min/max-potentiometer is set so that it doesn't influence the control, the LED will pulse On-Off as the PULSER-M pulses current to the heater. The pulse cycle period is approx. 60 seconds. Check with a clamp-on ammeter that current is flowing to the heater.

INSTRUCTIONS

Something wrong?

5. Disconnect power and remove wiring to external sensor/setpoint if any. Measure the resistance of the sensor and setpoint separately. The potentiometer resistance varies 0 - 5kΩ between the lower and upper end-point. The sensor resistance varies between 10kΩ and 15kΩ between the upper and lower ends of the sensor temperature range. I.e. a TG-K330 has 15kΩ at 0°C and 10kΩ at 30°C. The resistance changes by 167Ω/°C.
6. Set both the sensor selector switches next to the main terminal strip in the downwards position but leave the sensor inputs G-G open. Set both min/max-switches in the downward position Switch on the voltage. PULSER-M should give full uninterrupted power and the LED should be lit. Check with a clamp-on ammeter that current is flowing to the heater.
If the LED is not lit and no current is flowing: Check that you have power on terminals 1 and 2 and recheck the positions of the sensor selector switches. If OK the PULSER-M is probably faulty.
If the LED lights up but no current is flowing: Recheck the heater resistance as above. If OK the PULSER-M is probably faulty.
7. Shut off power and short-circuit the sensor input G-G but leave the switches in the downwards position. Switch on power again.
PULSER-M should not give out any power at all and the LED should not light up. Check with a clamp-on ammeter that no current is flowing to the heater.
If the LED is off but current is flowing to the heater the PULSER-M is faulty.
If the LED is lit, recheck the shorting of terminals G-G. If OK the PULSER-M is faulty.
8. If everything OK this far the PULSER-M and the sensor/setpoint are OK.
Shut off power, remove the wire strap from G-G and reconnect external sensor/setpoint if any. Set the selector switch to their correct positions according to the appropriate wiring diagram for the installation at hand. Replace front cover and setpoint knob. Connect power.

PULSER-M



Wichtig: Lesen Sie diese Anweisung vor Montage und Anschluß des Produktes

Bild 1




Bild 2



Bild 3




Bild 4





Bild 5



 **systemair**

Systemair AB

739 30 Skinnkatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

ANWEISUNG

Triac-Regler für die stufenlose Steuerung von Elektrowärme mit Minimum/Maximum Begrenzung

PULSER-M ist ein kompletter stufenloser Leistungsregler für die Steuerung von Elektrowärme mit automatischer Spannungsanpassung. Umschaltbar für den Betrieb mit eingebautem oder externem Temperaturfühler. Der Regler arbeitet stufenlos durch die zeitproportionale Steuerung. Das Verhältnis zwischen Einschalt- und Abschaltdauer wird dem erforderlichen Leistungsbedarf angepaßt. Er hat außerdem einen Eingang für einen getrennten Begrenzungsfühler, mit dem man bei einer Raumtemperaturregelung die Zulufttemperatur auf einen Minimum- oder einen Maximumwert begrenzen kann. PULSER-M ist nur für die Steuerung von Elektrowärme vorgesehen. Aufgrund des Reglerprinzips kann er nicht für die Motor- oder Beleuchtungssteuerungen verwendet werden. PULSER-M kann nicht für die Steuerung von Dreiphasen-Heizungen verwendet werden.

Installation

Deckel entfernen. Sicherungsschraube befindet sich hinter dem Drehknopf. PULSER-M senkrecht mit dem Kühlflansch nach oben montieren. Schraube mit max. Schraubenkopf von 5,5 mm verwenden. Der Abstand zwischen den Befestigungslöchern beträgt 60 mm, so daß PULSER-M auf einer Verteilerdose befestigt werden kann. Soll PULSER-M mit dem eingebauten Fühler verwendet werden, wird das Gerät etwa 1,5m oberhalb des Fußbodens an einem Platz mit mittlerer Temperatur montiert. Die Luft soll unbehindert durch Türen oder Möbel um das Gerät zirkulieren können.

Hinweis: PULSER-M gibt eine Betriebswärme von ca. 20 W ab, die durch Kühlung abgeleitet werden muß.

Hinweis: Max. Temperatur bei max. installierter Leistung: +30°C. Umgebungstemperatur: 0 - 30°C. Nicht kondensierend. Schutzart: IP20.

Anschluß

Versorgungsspannung (Abb. 1)

Klemme 1 und 2 Polaritätsunabhängig.

Versorgungsspannung: 200 - 415 ~, 50-60 Hz mit automatischer Spannungsanpassung.

Höchststrom: 16 A.

Hinweis! PULSER-M soll über einen mehrpoligen Schalter mit einem Unterbrecherabstand von > 3 mm Strom erhalten.

Hinweis! Der Kühlflansch ist spannungsführend.

ANWEISUNG

Belastung (Bild. 1)

Klemme 3 und 4.

Resistive Ein- oder Zweiphasen-Heizung.

Höchstbelastung: 3680W bei 230V (16 A)

6400W bei 400V (16 A)

Mindestbelastung: 230W bei 230V (1A)

400W bei 400V (1A)

Externer Fühler und Sollwert (Bild. 2 - 6)

Klemme G und G. Polaritätsunabhängig.

Hinweis! Beim Betrieb mit externer Sollwerteinstellung und/oder Fühler muß die entsprechende Funktion im PULSER-M getrennt werden. Dies geschieht, indem der Umschalter rechts von der Klemmenreihe gestellt wird, siehe entsprechende Abbildung.

Nachabsenkung (Bild 7)

Klemme K und K

Potentialfreie Abschaltung ergibt Nachabsenkung 0 - 10K verstellbar mit Potentiometer im PULSER-M.

Minimum/Maximum- Begrenzung (Bild 8 und 9)

Die polarität der Klemmen M und M ist beliebig. Die Funktionsart wird mit den Schaltern eingestellt, die sich in der Nähe der MM-Klemmen befinden. Die jeweilige Grenztemperatur wird mit den min/max-Potentiometern neben den MM-Klemmen eingestellt. Linksanschlag entspricht dem unteren Ende der Fühlertemperatur, Rechtsanschlag dem oberen Ende. 1 Teilstrich = 5K.

Hinweis! PULSER-Fühler weisen hohes Potential gegenüber Nullpunkt und Masse auf (>200V). Verkabelung und Installation eines externen Fühlers sind nach den geltenden Vorschriften für Netzspannungsinstallationen auszuführen.

Begrenzung des Sollwerteinstellbereiches

Der Bereich der Sollwerteinstellung kann mit Hilfe der Begrenzungsringe hinter dem Sollwertknopf mechanisch begrenzt werden.

Stellen Sie den Knopf auf einen Temperaturwert innerhalb des gewünschten Bereiches. Ziehen Sie den Knopf ab.

Lösen Sie die Arrierungsschraube der beiden Ringe.

Drehen Sie den blauen Ring, so daß der vorstehende Teil etwas unterhalb der unteren Temperaturgrenze steht. Die markierungen unten am Knopfausschnitt des Deckels dienen als Hilfe. Der Abstand der Markierungen beträgt 5°. Stellen Sie den roten Ring entsprechend auf einen etwas höheren Wert als die obere Temperaturgrenze ein. Ziehen Sie die Arretierungsschraube wieder an, ohne dabei die Positionen der Ringe zu verändern. Stecken Sie den Knopf wieder auf und prüfen Sie das Ergebnis. Korrigieren Sie bei Bedarf die Einstellung.

PULSER-M

Bild 6




Bild 7




Bild 8 Minbegr.





Bild 9 Maxbegr.



EMV Strahlung und Störfestigkeit

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen EMC-Normen CENELEC EN50081-1 und EN50082-1 und ist CE-gekennzeichnet.

LVD, Niederspannungsvorschriften

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen LVD-Normen



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

ANWEISUNG

Reglerprinzip

PULSER-M impulssteuert die angeschlossene Leistung über Ein/Aus-Impulse. PULSER-M paßt die mittlere Leistung an den erforderlichen Leistungsbedarf an, indem er das Verhältnis zwischen Einschalt- und Auschaltdauer stufenlos anpaßt. Die Impulsperiode (= Summe von Einschalt- und Abschaltdauer) beträgt ungefähr 60 s. PULSER-M paßt die Reglermethode automatisch an die Dynamik des Reglerobjekts an.

Bei schnellen Verläufen, wie z.B. bei Zuluftregelung arbeitet PULSER-M als PI-Regler mit einem festen P-Bereich von 20K und einer festen I-Zeit von 6 Minuten.

Bei langsamem Abläufen, z.B. einer Raumregelung arbeitet PULSER-M als P-Regler mit einem festen P-Bereich von 1,5K.

Inbetriebnahme und Fehlersuche

Achtung: Vorsichtmaßnahmen bei der Arbeit mit dem PULSER-M treffen. Alle internen Bauteile einschließlich des Kühlkörpers führen Netzspannung.

Lassen Sie nie die Netzspannung bei abgenommenem Frontdeckel eingeschaltet.

1. Prüfen Sie ob der Anschluß richtig ist und ob der Wahlschalter in der richtigen Position stehen.
2. Widerstand zwischen den Klemmen 3 und 4 messen: Bei 230V: $14,4\Omega < R < 230\Omega$.
Bei 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. Wenn ein Minimum-Begrenzungsfühler angeschlossen ist, stellen Sie das Begrenzungspotentiometer auf Rechtsanschlag.
Wenn ein Maximum-Begrenzungsfühler angeschlossen ist, stellen Sie das Begrenzungspotentiometer auf Linksanschlag.
4. Schalten Sie die Versorgungsspannung ein und drehen Sie den Sollwertknopf zwischen die Endstellungen. Vergewissern Sie sich, daß die LED an der Seite des PULSER-M aufleuchtet, wenn der Sollwert höher oder niedriger als die Fühlertemperatur ist. Wenn der Sollwert auf den Wert der augenblicklichen Fühlertemperatur eingestellt ist, und die Stellung der min/max-Potentiometer die Regelung nicht beeinflußt, wird die LED blinken und der PULSER-M gibt Stromimpulse an der Heizer. Die Periodendauer der Impulsen beträgt ungefähr 60 Sekunden. Der Stromfluss zum Heizer kann mit einem Zangen-Ampermeter überprüft werden.

ANWEISUNG

Bei einer Störung

5. Kabel zu einem evtl. externen Fühler und/oder einer Sollwert-einstellung lösen. Widerstand des Fühlers und/oder Sollwert-potentiometers jeweils separat messen. Der Wider-stand des Potentiometers variiert von 0 - 5 kΩ zwischen Mindest- und Höchststellstellung. Der Widerstand des Fühlers variiert von 15 - 10 kΩ zwischen Mindest- und Höchst-temperatur im Arbeitsbereich. D.h. ein TG-K330 hat 15 kΩ bei 0°C und 10 kΩ bei 30°C. Der Widerstand ändert sich mit $167\Omega/\text{°C}$.

6. Den Fühlerumschalter neben der Klemme in Stellung für den externen Fühler stellen (beide Schiebetasten nach unten), aber die Fühleranschlüsse G-G geöffnet lassen. Stellen Sie beide min/max-Schalter auf die untere Stellung. Versorgungs-spannung einschalten.

Der PULSER-M soll seine volle Leistung abgeben und die Leuchtdiode an der Seite leuchten.

Mit dem Zangenampermeter prüfen, ob die Heizung mit Strom versorgt wird.

Wenn die Leuchtdiode erloschen ist und kein Strom fließt: Überprüfen, ob Spannung an den Klemmen 1 und 2 anliegt, und erneut die Stellung der Fühlerumschalter prüfen. Sind diese einwandfrei, liegt die Störung wahrscheinlich im PULSER. Wenn die Leuchtdiode leuchtet, aber kein Strom fließt: Heizerwiderstand wie oben messen. Ist kein Fehler festzustellen, liegt die Störung wahrscheinlich im PULSER.


7. Versorgungsspannung ausschalten und zwischen den Fühlereingängen G-G kurzschließen, aber die Fühlerumschalter in derselben Stellung belassen wie vorher. Versorgungsspannung erneut einschalten. Der PULSER-M soll keine Ausgangsleistung abgeben. Die Leuchtdiode soll nicht leuchten. Mit dem Zangenampermeter prüfen, ob die Heizung mit Strom versorgt wird.

Wenn die Leuchtdiode erloschen ist, aber die Heizung mit Strom versorgt wird: Wahrscheinlich Störung im PULSER.

Wenn die Leuchtdiode leuchtet: Überbrückung G-G kontrollieren, und ob sich die Fühlerumschalter in ihrer untersten Stellung befinden. Ist kein Fehler festzustellen, liegt die Störung wahrscheinlich im PULSER.

8. Wenn bisher kein Fehler gefunden wurde, sind der PULSER-M und Fühler einwandfrei. Versorgungsspannung ausschalten, Kurzschlußbügel von den Eingängen G-G entfernen und evtl. einen externen Geber und/oder Sollwertpotentiometer anschließen. Die Fühlerumschalter für den aktuellen Betrieb in die richtige Stellung stellen, siehe Schaltbilder. Deckel und Drehknopf anbringen und Versorgungsspannung einschalten.

PULSER-M



Lisez ces instructions avant de procéder à l'assemblage et au raccordement




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5

 **systemair**
Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442 JAN 06

INSTRUCTIONS

Régulateur par triac pour contrôle proportionnel de batterie électrique de chauffage

Le PULSER-M est un régulateur proportionnel pour les batteries électriques de chauffage. Il possède la particularité d'ajuster automatiquement la tension nécessaire à son bon fonctionnement et peut être utilisé avec une sonde interne ou une sonde externe. Le PULSER-M module entièrement la charge (Puissance), le ratio entre le temps de fonctionnement et le temps d'arrêt varie de 0 à 100% selon la demande de chaud. La commutation de puissance s'effectue toujours au point 0 sur l'alternance et évite ainsi les perturbations. Il possède aussi une entrée pour une sonde supplémentaire de limite maximum ou minimum pour contrôler la température de l'air admis dans une pièce. Le PULSER-M est seulement conçu pour la régulation de batterie électrique de chauffage. Il ne convient pas pour la régulation de moteur et d'éclairage et pour les charges triphasés.

Installation

Enlever la façade, la vis de fixation est derrière le potentiomètre de consigne.

Monter le PULSER-M de façon verticale avec les ailettes de refroidissement vers le haut. Utiliser des vis avec un diamètre de tête maxi de 5.5mm. Si le PULSER-M est utilisé avec la sonde interne, il est nécessaire de le monter à approximativement 1.5m du niveau du sol à un endroit où la température est représentative. L'air doit pouvoir circuler librement autour du PULSER-M sans perturbations venant de porte, de meuble...

Si le PULSER-M est utilisé avec une sonde externe, il peut être placé dans n'importe quel endroit de la pièce.

Nota 1: Le PULSER-M émet approximativement 20W de chaleur qui doivent être dissipés.

Nota 2: La température maximum d'ambiance à plein régime est 30°C.

Classe de protection: IP 20.

Raccordement électrique

Tension d'alimentation (Fig 1)

Bornes 1 et 2. Pas de polarité

Tension d'alimentation 200-415V AC, 50-60Hz avec ajustement automatique de la tension.

Courant maximum: 16A

Nota 1: La tension d'alimentation du PULSER-M doit être reliée via un interrupteur bi-polaire ayant une ouverture minimum de 3mm.

INSTRUCTIONS

Puissance (Fig 1)

Bornes 3 et 4

Résistance simple ou batterie 2 phases

Puissance maxi: 3680W à 230V (16A)

6400W à 400V (16A)

Puissance mini: 230W à 230V (1A)

400W à 400V (1A)

Sonde externe et point de consigne (Fig 2 - 6).

Bornes G et G. Pas de polarité.

Nota 1: Lorsque une consigne à distance est utilisée et/ou une sonde, la fonction équivalente à l'intérieur du PULSER-M doit être inhibée. Pour cela, il est nécessaire de placer correctement les switches DIP à la droite des bornes, et se référant à la figure qui convient.

Nota 2: Les sondes du PULSER-M sont de haut potentiel par rapport au neutre et à la terre(<200V). De ce cette façon, le raccordement électrique et l'installation des sondes doivent se conformer avec les normes locales en vigueur.

Abaissement de nuit (Fig 7).

Bornes K et K

Contact à fermeture à potentiel libre donnant un abaissement de température de 0 à 10K. Réglable avec un potentiomètre situé dans le PULSER-M.

Limite maximum et minimum (Fig 8 et 9)

Bornes M et M. Pas de polarité. Choisir la fonction adéquate sur les switches situés à coté des bornes M et M. Choisir la température limite sur le potentiomètre situé à coté des bornes M et M. Une rotation maximum anti-horaire engendre une température mini de la sonde sélectionnée, une rotation maximum horaire engendre une température maxi de la sonde sélectionnée, chaque division est égale à 5K.

Limitation de la gamme de réglage du point de consigne

La gamme de réglage du point de consigne peut être bridée en utilisant les bagues situées à l'arrière du bouton de consigne. Positionner le bouton sur une valeur comprise dans la gamme de température désirée. Retirer le bouton. Démonter la vis de blocage des deux bagues. Tourner la bague bleu de telle manière à ce que la protubérance soit juste placée en dessous de la limire basse désirée. Utiliser les repères à l'arrière du bouton comme aide. Chaque repère représente 5°C. De la même manière procéder à la mise en place de la bague rouge de limite haute.

Resserrer la vis de blocage en faisant attention à ne pas déplacer les bagues. Replacer le bouton et vérifier le résultat. Ajuster votre réglage si nécessaire.

PULSER-M

Fig 6




Fig 7




Fig 8




Fig 9

INSTRUCTIONS

Schemas de branchement

- Fig 1: Branchement alimentation et batterie
- Fig 2: Emplacement des switchs pour consigne et sonde interne.
- Fig 3: Emplacement des switchs et branchements pour consigne interne et sonde externe.
- Fig 4: Emplacement des switchs et branchements pour contrôle d'ambiance et utilisant une TG-R4xx comme sonde et point de consigne.
- Fig 5: Emplacement des switchs et branchements pour contrôle d'ambiance et utilisant séparément une sonde externe et une TG-R4xx comme point de consigne.
- Fig 6: Emplacement des switchs et branchements pour contrôle d'ambiance et utilisant séparément une sonde externe et une TBI-xx comme point de consigne.
- Fig 7: Branchemet de la fonction abaissement de nuit.
- Fig 8: Emplacement des switch pour fonction limite minimum et raccordement.
- Fig 9: Emplacement des switch pour fonction limite maximum et raccordement.

Principe de régulation

Le PULSER-M module les temps de fonctionnement et les temps d'arrêt. Le PULSER -M ajuste la puissance de sortie en fonction de la puissance demandée et le ratio entre le temps de fonctionnement et le temps d'arrêt. La période de pulsation est fixée à 60 secondes. Le PULSER-M ajuste son mode de régulation afin de répondre le plus vite possible. Pour des changements de température rapides, le PULSER-M agit comme un régulateur Proportionnel Intégral (PI) avec une bande proportionnelle de 20K et un temps de reset de 6 minutes. Pour des changements de température lents, le PULSER-M agit comme un régulateur proportionnel avec une bande proportionnelle de 1.5K.

Mise en route et recherche de défaut de branchement

1. Vérifier que tous les branchements sont correctement établis, et que les switchs de sélection de sondes soient en bonne position.
2. Mesurer la résistance entre les bornes 3 et 4 :
 - à 230 V = 14.4 < R < 250 Ohms.
 - à 415 V = 25 < R < 250 Ohms.
3. Si une sonde de limite minimum est raccordée, tourner son potentiomètre au maximum dans le sens horaire si une sonde de limite maximum est raccordée, tourner son potentiomètre au maximum dans le sens anti-horaire.


INSTRUCTIONS

4. Brancher l'alimentation et tourner le bouton . Vérifier que la LED sur le côté du PULSER-M s'allume et s'éteint quand la valeur de consigne est supérieure et inférieure à la température de la sonde. A une certaine position (avec la bande proportionnelle) la LED indiquera les pulsations de courant envoyées à la batterie. Le cycle de pulsation est à peu près égal à 50 secondes. Vérifier avec un multimètre que le courant arrive bien à la batterie.

Un défaut ?

5. Débrancher la sonde et point de consigne externe si besoin. Mesurer la résistance de la sonde et du point de consigne séparément. La résistance du potentiomètre varie de 0 à 5 KOhms entre le point de consigne le plus haut et le plus bas. La résistance de la sonde varie de 10 Kohms et 15 Kohms entre le point le plus haut et le plus bas de la plage de température de la sonde, par ex., la TGK-330 a 15 KOhms à 0°C et 10 KOhms à 30°C. La résistance augmente de 167 Ohms/°C.
6. Placer deuxièmement les switchs de sélection de sonde vers le bas puis ouvrir le circuit des entrées de sonde G-G. Mettre en route. Le PULSER-M devrait donner la pleine puissance sans interruption et la LED devrait être allumée. Vérifier avec un multimètre que la batterie est bien alimentée. Si la LED n'est pas allumée et qu'il n'y a pas de courant à la batterie, vérifier que les bornes 1 et 2 sont bien alimentées et vérifier à nouveau si les switchs de sélection correspondent bien à la configuration de fonctionnement. Si c'est OK, alors le PULSER-M est probablement fautif.
7. Couper la puissance et établir un shunt entre les deux bornes G-G de la sonde, puis remettre l'alimentation . Le PULSER-M ne doit donner aucun signal de sortie et la LED doit être éteinte. Vérifier avec un multimètre qu'il n'y a pas d'alimentation batterie. Si la LED est éteinte mais que la batterie est alimentée, le PULSER-M est fautif.
8. Si la LED est allumée, vérifier à nouveau le shunt réalisé aux bornes G-G. Si c'est OK, alors le PULSER-MM est fautif.
9. Si tout va bien, couper l'alimentation générale du PULSER-M, enlever le shunt des bornes G-G, puis rebrancher la sonde et point de consigne externe si besoin. Placer les switchs selon la configuration nécessaire. Replacer le couvercle et le bouton de consigne. Brancher l'alimentation.


PULSER-M



DŮLEŽITÉ:

tento návod si přečtěte před instalací a zapojováním výrobku.

Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



 **systemair**

Systemair AB

739 30 Skinnskatleberg, Sweden
Tel: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

3442C JAN 06

NÁVOD

Triakový regulátor pro proporcionalní řízení, s funkcí min- / max- omezení

PULSER-M je kompletní proporcionalní regulátor elektrického vytápění. Automaticky se přizpůsobí změnám napětí a lze jej využívat se zabudovaným nebo vnějším snímačem. PULSER-M reguluje zapínáním a vypínáním celé zátěže. Poměr doby zapnutí a vypnutí se mění v rozsahu 0 - 100% podle aktuální potřeby vytápění. Spínání proběhne vždy v okamžiku průchodu křivky proudu nulou, aby nedocházelo k radiofrekvenčnímu rušení (RFI). Tento regulátor je vybaven samostatným vstupem pro omezení maximální nebo minimální teploty přívodního vzduchu při regulaci teploty místnosti. PULSER-M je určen jen k regulaci elektrického topení. Využívaný princip regulace znemožňuje ovládání motorů nebo osvětlení. PULSER-M nedokáže regulovat trifázové zátěže.

Installace

Sejměte přední panel. Pojistný šroub je za točítka trvalé nastavené hodnoty. PULSER-M upevněte do svíslé polohy, chladičem nahoru. Použijte šrouby s průměrem hlavy nejvýše 5,5 mm. Pokud bude PULSER-M používán se zabudovaným snímačem teploty, upevněte jej přibližně 1,5 m nad podlahu na místo, které dobře vystihuje teplotu místnosti. Musí být umožněn volný oběh vzduchu kolem jednotky PULSER-M, nenarušovaný dveřmi, nábytkem atd.

POZOR PULSER-M vyžádá přibližně 20 W tepelného ztrátového výkonu, který je nutno rozptýlit do okolí.

POZOR Maximální teplota okolí při plném zatížení je 30 °C. Teplota okolí 0 - 30 °C bez kondenzace. Krytí: IP20.

Kabelář

Napájecí napětí (obr. 1)

Vývody 1 a 2. Nezáleží na polaritě.

Napájecí napětí: 200 - 415 Vstř., 50 - 60 Hz s automatickým přizpůsobením vstupnímu napětí. Maximální proud 16 A.

POZOR Před jednotkou PULSER-M musí být vždy zařazen plně izolující vypínač, který má ve vypnuté poloze mezi kontakty vzdálenost nejméně 3 mm.

POZOR Na chladiči je fázové napětí.

Zátěž (obr. 1) Vývody 3 a 4.

Jedno- nebo dvoufázové odporové topení Maximální zátěž: 3680 W při 230 V (16 A)

6400 W při 400 V (16 A)

Minimální zátěž: 230 W při 230 V (1A)
400 W při 400 V (1A)

Vnější snímač a trvalá nastavená hodnota (obr. 2 až 6)

Vývody G a G. Na polaritě nezáleží.

NÁVOD

POZOR

Při použití vnějšího snímače nebo trvalé nastavené hodnoty je nutno zakázat odpovídající funkci snímače nebo trvalé nastavené hodnoty v jednotce PULSER-M. To se provede nastavením DIP prepínačů napravo od svorkovnice vývodů podle příslušného obrázku.

Noční ztlumení (obr. 7) Vývod K a K.

Bezpotenciálovým zkratováním těchto vývodů se aktivuje noční ztlumení o 0 - 10 K. Velikost ztlumení lze nastavit potenciometrem v jednotce PULSER-M.

Minimální/maximální limit (obr. 8 a 9)

Vývody M a M. Na polaritě nezáleží.

Vyberte funkci pomocí prepínačů u vývodů MM. Mezní teploty nastavte potenciometrem min/max v vývodu MM. Otočení na doraz proti směru hodinových ručiček odpovídá dolní mezní teplotě snímače a po směru hodinových ručiček horní mezní teplotě. 5 K na jeden dílek.

POZOR The Snímače připojené k jednotce PULSER-M jsou pod vysokým napětím vůči zemi a nulovému vodiči (> 200 V). ThusProto musí kabeláz a instalace snímačů vyhovovat předpisům pro elektroinstalaci se sítovým napětím.

Omezení rozsahu trvalé nastavené hodnoty

Rozsah trvalé nastavené hodnoty lze mechanicky omezit omezovacími kroužky za točítka trvalé nastavené hodnoty. Nastavte točítka na teplotu ležící v požadovaném rozmezí. Vytáhněte točítka.

Povolte šroub držící dva kroužky. Otočte modrý kroužek tak, aby vystupující část byla o něco níže než dolní mez teploty. Jako pomůcka slouží značky na dně výzevu pro točítka ve víku. Značky jsou po 5°. Stejným postupem nastavte i červený kroužek, tentokrát o něco nad horní mez teploty. Utáhněte pojistný šroub, aniž byste pohnuli kroužky. Vratte knoflík na místo a zkontrolujte výsledek. Dle potřeby provedte dodladění.

Obrázky

Fig 1: Připojení napájecího napětí a topení.

Obr. 2: Switch Nastavení prepínačů - vnitřní trvalá nastavená hodnota a zabudovaný snímač.

Obr. 3: Nastavení prepínačů - vnitřní trvalá nastavená hodnota a vnější snímač.

Obr. 4: Nastavení prepínačů - regulace místnosti pomocí trvalé nastavené hodnoty a snímače z jednotky TG-R4xx.

Obr. 5: Nastavení prepínačů - samostatný vnější snímač a trvalá nastavená hodnota z jednotky TG-R430.

Obr. 6: Nastavení prepínačů - samostatný vnější snímač a trvalá nastavená hodnota z potenciometru TBI-xx.


Obr. 7: Zapojení nočního ztlumení

Obr. 8: Nastavení prepínačů a zapojení snímače minimálního limitu.


Obr. 9: Nastavení prepínačů a zapojení snímače maximálního limitu.

PULSER-M


Obr. 6




Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Normy pro EMC vyzařování a odolnost proti rušení:

Tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem EMC (elektromagnetická sloučitelnost) CENELEC EN 50081-1 a EN 50082-1 a je opatřen značkou CE.

LVD

Tento výrobek vyhovuje požadavkům evropských norem LVD (směrnice o přístrojích nízkého napětí) IEC 669-1 a IEC669-2-1.



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

NÁVOD

Princip ovládání

PULSER-M reguluje zapínáním a vypínáním celé zátěže. PULSER-M reguluje střední výstupní výkon podle aktuální potřeby vytápění změnou poměru času zapnutí a vypnutí. Interval opakování pulsů (=součet doby zapnutí a vypnutí) je pevně nastaven na 60 sekund.

PULSER-M zátěž spíná a vypíná vždy v okamžiku průchodu křivky proudu nulou, aby nedocházelo k radiofrekvenčnímu rušení (RFI). PULSER-M automaticky volí regulační režim podle dynamiky ovládaného objektu.

Při rychlých změnách teploty obvyklých při regulaci teploty vstupního vzduchu funguje PULSER-M jako PI regulátor s proporčním pásmem 20 K a dobou nulování 6 minut.

Při pomalých změnách teploty obvyklých při regulaci teploty místnosti funguje PULSER-M jako PI regulátor s proporčním pásmem 1,5 K.

Spuštění a hledání závad

POZOR

Při práci s jednotkou PULSER-M dbejte zvýšené opatrnosti. Všechny vnitřní součásti včetně chladiče jsou na potenciálu fáze. Jednotku nikdy nezapínejte bez nasazeného předního panelu.


1. Zkontrolujte správnost zapojení všech kabelů a správnou polohu všech přepínačů volby snímačů.
2. Změřte odpor mezi vývody 3 a 4: Při 230V: $14,4\Omega < R < 230\Omega$.
Při 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. Pokud je připojen snímač minimální meze, nastavte potenciometr minimální meze na doraz ve směru hodinových ručiček
Pokud je připojen snímač maximální meze, nastavte potenciometr maximální meze na doraz proti směru hodinových ručiček
4. Připojte napájecí napětí a točítko trvalé nastavené hodnoty otočte mezi krajní polohy. LED na boku jednotky PULSER-M se musí rozsvítit, pokud je trvalá nastavená hodnota vyšší než teplota v místě snímače, a zhasnout, pokud je nižší. Pokud je točítko trvalé nastavené hodnoty nastaveno do polohy odpovídající skutečné teplotě v místě snímače a potenciometr min/max je nastaven tak, aby nezasahoval do regulace, bude LED blikat s tím, jak PULSER-M zapíná a vypíná proud do zátěže. Interval pulsů je přibližně 60 sekund. Klešťovým ampérmetrem ověřte, zda proud prochází do zátěže.

NÁVOD


Něco není v pořádku?

5. Odpojte napájení a odpojte kabel od vnějšího snímače/trvalé nastavené hodnoty, pokud jsou připojeny. Změřte odpor snímače a změřte také vnější trvalou nastavenou hodnotu. Odpor potenciometru se mění v rozsahu 0 - 5 kΩ mezi dolní a horní mezní hodnotou. Odpor snímače se mění v rozsahu 10 kΩ až 15 kΩ - platí v rozsahu od minimální do maximální teploty měřené snímačem. Snímač TG-K330 má odpor 15 kΩ při 0 °C a 10 kΩ při 30 °C. Změna odporu snímače je 167 Ω/°C.
6. Oba přepínače volby snímače u hlavní svorkovnice s vývody dejte dolů, ale ke vstupům pro snímač G-G nic nepřipojte. Oba přepínače min/max limitu dejte dolů. Zapněte napájení. PULSER-M musí zapnout nepřerušované napájení zátěže a LED musí trvale svítit. Klešťovým -ampérmetrem zkонтrolujte, zda proud prochází do zátěže.
Pokud LED nesvítí a proud neprochází: Zkontrolujte, zda je napětí na vývodech 1 a 2 a překontrolujte, v jaké poloze jsou přepínače volby snímače. Pokud je toto v pořádku, je PULSER-M pravděpodobně vadný.
Pokud LED svítí ale proud neprochází: Zkontrolujte odpor topení, viz výše. Pokud je toto v pořádku, je PULSER-M pravděpodobně vadný.
7. Vypněte napájení a zkratujte vstup pro snímač G-G, ale přepínače volby snímače nechte dole. Znovu zapněte napájení. PULSER-M nesmí zapnout napájení a LED nesmí svítit. Klešťovým ampérmetrem zkонтrolujte, že do zátěže neprochází proud.
Pokud LED nesvítí a přitom prochází proud do zátěže, je PULSER-M vadný.
Pokud LED svítí, znova zkонтrolujte, zda jsou vývody G-G zkratovány. Pokud je toto v pořádku, je PULSER-M vadný.
8. Pokud je zatím vše v pořádku, jsou PULSER-M a snímač/trvalá nastavená hodnota v pořádku.
Vypněte napájení, odpojte drátěnou propojku od vývodů G-G a znova připojte vnější snímač/trvalou nastavenou hodnotu, pokud jsou použity. Přepínače volby snímače nastavte do správných poloh podle příslušného schématu zapojení pro konkrétní instalaci. Vraťte na místo přední panel a točítko trvalé nastavené hodnoty. Připojte napájení.

PULSER-M



TÄHTIS! Lugege enne toote paigaldamist ja juhtmete ühendamist juhendid läbi.



 **systemair**

Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

JUHENDID

Triiakregulaator elektrikütte proporsionaalseks juhtimiseks koos minimaalse ja maksimaalse piiramise funktsiooniga

PULSER-M on täielik elektrikütte proporsionaalregulaator. Sellel on automaatne pingeregulaator ja seda võib kasutada kas sisseehitatud või välisse sensoriga. PULSER-M lülitab täiskoormust sisse-välja. Töötaja ja töövälise aja suhe varieerub 0–100%, et vastata hetke soojustarbele. Raadiosagedushäiret välimiseks lülitatakse vool alati nullfaasinurka. Samuti on sellel sisend eraldi sensorile, mis on mõeldud õhvarustuse temperatuuri maksimaalseks või minimaalseks piiramiseks ruumi temperatuuri juhtimise ajal. PULSER-M on mõeldud vaid elektrikütte juhtimiseks. Juhtimispõhimõtte pooltest ei sobi see mootori ega valgustuse juhtimiseks. PULSER-M ei suuda juhtida kolmefaasilisi koormusi.

Paigaldamine

Eemalda esipaneel. Lukustuskrudi paikneb sättepunktide nupu taga. Paigaldage PULSER-M vertikaalselt, jahutusäärik ülespoole. Kasutage kruvisid, mille pea diameeter on maks. 5,5 mm.

Kui PULSER-Mi kasutatakse koos sisemise sensoriga, paigaldage see põrandast umbes viie jala kõrgusele sobiva temperatuuriga kohta. Õhk peab saama vabalt PULSER-Mi ümber ringelda, seda ei tohi takistada nt uksed ega mööbel.

NB! PULSER-Mi kiirgab umbes 20 W soojust, mis peab hajuma.

NB! Maksimaalne ümbritsev temperatuur täiskoormusel on 30 °C.

Ümbritsev temperatuur 0–30 °C, mittekondenseeruv.

Kaitseklass: IP20.

Juhtmestik

Toitepinge (joonis 1)

Klemmid 1 ja 2. Ei ole polaarsusele tundlikud.

Toitepinge: 200–415 V vahelduvvool, 50–60 Hz koos automaatse pingeregulaatoriga.

Maksimaalne vool 16 A.

NB! PULSER-Mi toitepinge tuleks ühendada igapooliselise lülitiga kaudu, mille min kontakтивahе on 3 mm.

NB! Jahutusäärik on pingestatud.

Koormus (joonis 1) Klemmid 3 ja 4.

Resistiivne ühe- või kahefaasiline küttekehha.

Maksimaalne koormus: 3680 W 230 V (16 A) juures
6400 W 400 V (16 A) juures

Minimaalne koormus: 230 W 230 V (1 A) juures
400 W 400 V (1 A) juures

Välmine sensor ja sättepunkt (joonised 2–6)

Klemmid G ja 1. Ei ole polaarsusele tundlikud.

JUHENDID

NB! Välise sättepunktide ja/või sensori kasutamisel tuleb PULSER-Mi asjaomane funktsioon blokeerida. Selleks tuleb DIP-lülitid seada klemmireast paremale joonisel kujutatud kohaselt.

Öine regress (joonis 7) Klemmid K ja K.

Potentsiaalivaba sulgemine annab öise regressi 0–10 K. Seadistatav PULSER-Mis potentsioomeetriga.

Alumine/ülemine piir (joonised 8 ja 9)

Klemmid M ja M. Ei ole polaarsusele tundlikud.

Valige funktsioon MM klemmid kõrval olevate lülititega. Seadke piirtemperatuur MM klemmid kõrval oleva min/maks.-potentsioomeetriga. Täielik vastupäeva põõre võrdub sensori temperatuuri alampiiri ja täielik päripäeva põõre võrdub temperatuuri ülempiiri. 5 K jaotuse kohta.

NB! PULSER-Mi sensoritel on neutraali ja maaga vörreledes kõrge pingi (> 200 V). Seega peab sensorite juhtmestik ja paigaldus vastama liinipingeseadmete kohalikele eeskirjadele.

Sättepunktide vahemiku piiramine

Sättepunktide vahemikku saab mehaaniliselt piirata, kasutades sättepunktide nupu taga olevaid piiramisrõngaid.

Seadke nupp soovitud piiramisvahemikus olevale temperatuurile. Tõmmake nupp ära.

Keerake lahti kaht röngast ühendav kruvi. Pöörake sinist röngast nii, et esileulatuv osa on veidi madalamal kui temperatuuri alampiir. Kasutage abihindina katte nupu väljalööke põhjal olevaid märgiseid. Märgised on 5° vahega.

Sarnal viisil seadke punane röngas väärtsusele, mis on veidi suurem kui temperatuuri ülempiir. Keerake lukustuskrudi uesti kinni ilma röngaste asendit muutmata. Pange nupp tagasi ja kontrollige tulemust. Vajaduse korral reguleerige täpsust.

Joonised

Joonis 1. Toitepinge ja küttekehha juhtmestik.

Joonis 2. Lülituse seade sisemise sättepunktide ja sensori korral.

Joonis 3. Lülituse seade ja juhtmestik sisemise sättepunktide ja välise sensori korral.

Joonis 4. Lülituse seade ja juhtmestik ruumi temperatuuri juhtimiseks, kui sensor ja sättepunktide on kasutusel TG-R4xx.

Joonis 5. Lülituse seade ja juhtmestik, kui eraldi välise sensori ja sättepunktide on kasutusel TG-R4xx.

Joonis 6. Lülituse seade ja juhtmestik, kui eraldi välise sensori ja potentsioomeeter on kasutusel TBI-xx sättepunktide.


Joonis 7. Öise regressi juhtmestik.

Joonis 8. Lülituse seade ja juhtmestik alumise piiri sensori korral.


Joonis 9. Lülituse seade ja juhtmestik ülemise piiri sensori korral.

PULSER-M


Joonis 6




Joonis 7



Joonis 8



Joonis 9



EMÜ emissioonide ja häirekindluse standardid

See toode vastab EMÜ standardite CENELEC EN 50081-1 ja EN 50082-1 nõuetele ning kannab CE-märki.

LVD

See toode vastab Euroopa LVD standardite IEC 669-1 ja IEC 669-2-1 nõuetele.

JUHENDID

Juhtimispõhimõte

PULSER-M lülitab täiskoormust sisse-välja. PULSER-M reguleerib keskmise efektiivvõimsuse kehtivale võimsustarbele, reguleerides proporsionaalselt tööaja ja töövälise aja suhet. Impulsi kestus (= tööaja ja töövälise aja summa) on fikseeritud 60 sekundile. PULSER-Mil on raadiosagedushäirete välimiseks nullfaasinurga süüde. PULSER-M reguleerib automaatselt oma juhtimisviisi, et sobida juhitava objekti dünaamikaga.

Kiirete temperatuurimuutustega puhul, nt öhuvastustuse temperatuuri juhtimisel, toimib PULSER-M proporsionaal-integraalregulaatorina, mille proporsionaalne vahemik on 20 K ja valmiduspaus 6 min.

Aeglaste temperatuurimuutustega korral, nt ruumi temperatuuri juhtimisel, toimib PULSER-M proporsionaalregulaatorina, mille proporsionaalne vahemik on 1,5 K.

Käivitamine ja veaotsing

NB! Olge PULSER-Mis töötamisel ettevaatlik. Kõik sisemised osad, sealhulgas jahutusaärlik, on liipingi eel.

Ärge kunagi jätkige seadet voolu alla, kui esipaneel on eemaldatud.


1. Kontrollige, et kogu juhtmestik vastab nõuetele ja et sensori ümberlülitid on õiges asendis.
2. Möötke klemmide 3 ja 4 vahelist takistust:
230 V juures: $14,4 \Omega < R < 230 \Omega$.
400 V juures: $25 \Omega < R < 400 \Omega$.
3. Kui ühendatud on alumise piiri sensor, seadke piiri potentsioomeeter täielikult päripääva
Kui ühendatud on ülemise piiri sensor, seadke piiri potentsioomeeter täielikult vastupääva.
4. Ühendage toitepinge ja pöörake sättepunkti nuppu otsmiste pöörämistakistuste vahel. Kontrollige, kas PULSER-Mi küljel olev valgusdiood süttib ja kustub, kui sättepunkti väärustus on suurem ja väiksem kui sensori temperatuur. Kui sättepunkti nupp seatakse sensori tegelikule temperatuurile ja min/maks.-potentsioomeeter seatakse nii, et see ei mõjuta juhtimist, lülitub valgusdiood sisse-välja, kuna PULSER-M saadab küttekehasse vooluimpulsse. Impulsi tsükli kestus on umbes 60 sekundit. Kontrollige ühendatud ampermeetriga, kas vool jõuab küttekehasse.

JUHENDID





Kas midagi on valesti?

5. Katkestage vool ja eemaldage välise sensori/sättepunkti juhtmestik (kui sensor/sättepunkt on olemas). Möötke eraldi sensori ja sättepunkti takistust. Potentsioomeetri takistus varieerub alam- ja ülempiiri vahel vahemikus $0-5 \text{ k}\Omega$. Sensori takistus varieerub sensori temperatuurivahemiku ülem- ja alampiiri vahel vahemikus $10 \text{ k}\Omega$ kuni $15 \text{ k}\Omega$. Nt TG-K330 puhul on see $15 \text{ k}\Omega$ temperatuuril 0°C ja $10 \text{ k}\Omega$ temperatuuril 30°C . Takistus muutub $167 \text{ }\Omega/\text{ }^\circ\text{C}$ vörra.
6. Seadke sensori mölemad ümberlülitid peamise klemmirea kõrval allavajutatud asendisse, kuid jätké sensori sisendid G-G avatuks. Seadke mölemad min/maks.-lülitid allavajutatud asendisse. Lülitage pingi sisse.
PULSER-M peaks andma täieliku tagatud võimsuse ja valgusdiood peaks süttima. Kontrollige ühendatud ampermeetriga, kas vool jõuab küttekehasse.
Kui valgusdiood ei sütt ja voolu ei ole, siis kontrollige, kas vool on klemmides 1 ja 2, ning kontrollige uesti sensori ümberlülitite asendeid. Kui kõik on korras, siis on PULSER-M ilmselt vigane.
Kui valgusdiood süttib, aga voolu ei ole, siis kontrollige uesti küttekehastakistust, nagu on kirjeldatud eespool. Kui kõik on korras, siis on PULSER-M ilmselt vigane.
7. Lülitage vool välja ja lühistage sensori sisend G-G, kuid jätké lülitid allapoole asendisse. Lülitage vool uesti sisse.
PULSER-M ei tohiks mingit võimsust anda ja valgusdiood ei tohiks süttida. Kontrollige ühendatud ampermeetriga, ega vool ei jõua küttekehasse.
Kui valgusdiood on kustunud, kuid vool jõuab küttekehasse, siis on PULSER-M vigane.
Kui valgusdiood põleb, kontrollige uesti klemmide G-G lühistust. Kui kõik on korras, siis on PULSER-M vigane.
8. Kui siiani on kõik korras, siis on PULSER-M ja sensor/sättepunkt korras. Lülitage vool välja, eemaldage G-G pealt traatühendus ja ühendage uesti välise sensori/sättepunkti, kui need on olemas. Seadke ümberlülitid paika paigaldusjuhendis oleva juhtmete ühendamise skeemi kohaselt. Pange esipaneel ja sättepunkti nupp tagasi. Ühendage toiteallikaga.

PULSER-M



! TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen asennusta ja kytkennot.



 **systemair**

Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

OHJEET

Triakkisädin sähkölämmyksen säätämiseen enimmäis- ja vähimmäislämpötilan rajoitustoiminnolla

PULSER-M on tarkoitettu sähkölämmyksen säätämiseen. Laitteessa on automaattisesti toimiva jännitteensäätö, ja sitä voidaan käyttää joko sisäisellä tai ulkoisella anturiohjauksella. PULSER-M tuottaa impulsit, joilla koko kuormitus kytetään päälle ja pois. Päälläolo- ja irtikytentäajan välinen suhde vaihtelee 0 - 100 % lämmittävän tilan lämmontarpeen mukaan. Virta kytetään aina nollavaihekuulmassa radiotaajuisen häiriön estämiseksi. Lisäksi laitteessa on tulo erilliselle anturille tuloilman lämpötilan enimmäis- tai vähimmäisrajan säätöön huonelämpötilan säädön aikana. PULSER-M on tarkoitettu ainoastaan sähkölämmyksen säätämiseen. Ohjausperiaatteet johdosta laite ei sovi moottori- tai valo-ohjaukseen. PULSER-M ei pysty ohjaamaan kolmivaihekuormituksia.

Asennus

Irrota etuosa. Kannen kiinnitysruuvi on säätönpin takana. Asenna PULSER-M pystysuuntaan jäähdtytslaippa ylös. Käytä ruuveja, joiden kannan läpimitta on enintään 5,5 mm.

Jos PULSER-M-yksikköä on tarkoitus käyttää sisäisen anturin kanssa, asenna laite noin 1,5 metrin korkeudelle lattiasta paikkaan, jossa vallitsee normaali huonelämpötila. Ilman on voitava kiertää esteettä PULSER-M-yksikköön ohi siten, että ovet, huonekalut ym. kohteet eivät estä virtausta.

HUOM. PULSER-M tuottaa noin 20 W edestä lämpöä, joka on johdettava pois.

HUOM. Täydellä kuormituksella käyttöympäristön lämpötila voi olla enintään 30 °C.

Käyttöympäristön lämpötila: 0-30 °C, ei-tiivistyvä.

Suojausaste: IP20.

Kytkenät

Käyttöjännite (kuva 1)

Liittimet 1 ja 2. Johtojärjestys on vapaa.

Käyttöjännite: 200 - 415 V AC, 50 - 60 Hz automaattisella jännitteensäädöllä.

Enimmäisvirta 16 A.

HUOM. Jännitesyöttö PULSER-M-yksikköön on tehtävä kaksinapaisella kytkimellä, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.

HUOM. Jäähdtytslaippa on jännitteinen.

Kuormitus (kuva 1) Liittimet 3 ja 4.

Resisttiivinen 1- tai 2-vaihe lämmitin

Enimmäiskuormitus: 3680 W / 230V (16 A)
6400 W / 400V (16 A)

Vähimmäiskuormitus: 230 W / 230 V (1 A)
400 W / 400 V (1 A)

Ulkoinen anturi ja asetusarvo (kuvat 2-6)

Liittimet G ja G. Johtojärjestys on vapaa.

OHJEET

HUOM.

Ulkoista asetuspistettä ja/tai anturia käytettäessä PULSER-M-yksikön vastava toiminto on kytettävä pois. Tämä tehdään asettamalla kytentäriman oikealla puolella olevat DIP-kytkimet tapauskohtaisen kuvan mukaisesti.

Yösäestö (kuva 7) Liittimet K ja K.

Jännitteetön sulku tuottaa 0 - 10 K yösäestön säädon. Säädetävissä PULSER-M-yksikön potentiometrillä.

Vähimmäis-/enimmäisraja (kuvat 8 ja 9)

Liittimet M ja M. Johtojärjestys on vapaa.

Valitse toiminto MM-liittimen vieressä olevilla kytkimillä. Aseta lämpötilaraja MM-liittimen vieressä olevalla min-/max-potentiometrilla. Täysi ääriasento vastapäivään vastaa anturin lämpötilan alarajaa, ja täysi ääriasento myötäpäivään vastaa lämpötilan ylärajaa. Muutos on 5 K / astejako.

HUOM. PULSER-M-yksikön antureissa on nollajohtoon ja maatoon verrattuna suurjänne (> 200 V). Tästä johtuen antureiden johdotukset ja asennus on tehtävä voimassa olevien pääjännitteiden asennusmäärysten mukaisesti.

Asetusarvoalueen rajaaminen

Asetusarvoalueen voi rajata mekaanisesti sijoittamalla säätönpin taakse rajoitinkirjaimia.

Aseta nuppi lämpötilaan, joka on haluttu rajausalueella. Vedä nuppi irti. Avaa kahden renkan lukkorusi. Kierrä sinistä rengasta siten, että ulkoneva osa on hieman alempaan kuin alalämpötilaraja. Käytä apuna kannen nuppiuikon alasossa olevia merkkejä. Merkit ovat 5° etäisyydellä toisistaan.

Aseta punainen rengas vastaavasti arvoon, joka hieman ylempänä kuin ylälämpötilaraja. Tiukkaa lukkorusi varovasti, jotta renkaiden asennot eivät pääse muuttumaan. Aseta nuppi paikalleen ja tarkista tulos. Hienosäädä tarvittaessa.

Kuvat

Kuva 1: Käyttöjänniteen ja lämmittimen johtokytkennät.

Kuva 2: Sisäisen asetusarvon ja anturin kytkinasetus.

Kuva 3: Sisäisen asetusarvon ja ulkoisen anturin kytkinasetus ja johtokytkennät.

Kuva 4: Huonelämpötilan ohjauksen kytkinasetus ja johtokytkennät, kun anturina ja asetusarvolaitteena on TG-R4xx.

Kuva 5: Kytkinasetus ja johtokytkennät, kun anturi on ulkoinen ja asetusarvolaitteena on TG-R4xx.

Kuva 6: Kytkinasetus ja johtokytkennät, kun anturi on ulkoinen ja asetusarvolaitteena on potentiometri TBI-xx.


Kuva 7: Yösäestötoiminnon kytkenät.

Kuva 8: Vähimmäisrajan anturin kytkinasetus ja kytkenät.


Kuva 9: Enimmäisrajan anturin kytkinasetus ja kytkenät.

PULSER-M


Kuva 6




Kuva 7



Kuva 8



Kuva 9



EMC-päästöt ja häiriönsietostandardit:

Tämä tuote on valmistettu Euroopan Unionin EMC-standardien CENELEC EN 50081-1 ja EN 50082-1 määräysten mukaisesti, ja sillä on CE-merkintä.

LVD

Tämä tuote on valmistettu Euroopan Unionin Pienjännitedirektiivin (LVD) - standardien IEC 669-1 ja IEC 669-2-1 mukaisesti.

OHJEET

Ohjausperiaate

PULSER-M tuottaa impulssit, joilla koko kuormitus kytketään pääälle ja pois. PULSER-M säättää keskitehon tuottoa senhetkisen tehontarpeen mukaisesti sääätämällä pääläolo- ja irtikytkentääjan välistä suhdetta. Pulssijakson pituus (= pääläolo- ja irtikytkentääjan summa) on aina 60 sekuntia. PULSER-M käyttää nollavaiheen ohjauskulmaa radiotaajuisen häiriön estämiseksi. PULSER-M säättää ohjaustilaansa automaattisesti sovittautumaan säädettyvän kohteen dynamiikan mukaisesti. Nopeissa lämpötilamuutoksissa, ts. tuloilman säädössä PULSER-M toimii PI-säätimenä, jonka vertoalue on 20 K ja nollausaika 6 minuuttia. Hitaissa lämpötilamuutoksissa, ts. huonelämpötilan säädössä PULSER-M toimii P-säätimenä, jonka vertoalue on 1,5 K.

Käynnistys ja vianselvitys

HUOM.

Ole varovainen käsitellessäsi PULSER-M-yksikköä. Kaikki sisäiset komponentit sekä jäähdetyslaippa ovat jännitteisiä. Älä koskaan jätä laitetta valvonnatta jännitteiseksi, jos etukansi ei ole paikallaan.


1. Tarkista, että kaikki kytkennät on tehty oikein ja että anturivalintakytkimet ovat oikeassa asennossa.
2. Mittaa liittimiin 3 ja 4 välinen resistanssi: 230 V: $14.4 \Omega < R < 230 \Omega$. 400 V: $25 \Omega < R < 400 \Omega$.
3. Jos vähimmäisrajan anturi on kytkettyynä, käänä rajapotentiometri myötäpäivään ääriasentoon
Jos enimmäisrajan anturi on kytkettyynä, käänä rajapotentiometri vastapäivään ääriasentoon
4. Kytke käyttöjännite ja käänä säätönuppiä ääriasentojen välillä. Tarkista, että PULSER-M-yksikön kyljessä oleva merkkivalo sytyy ja vastaanvastii sammuu, kun asetusarvo on suurempi ja pienempi kuin anturin mittaama lämpötila. Kun säätönuppi on anturin mittaaman lämpötilan kohdalla ja min-/max-potentiometri on säädetty siten, että se ei vaikuta ohjaukseen, merkkivalo sytyy ja sammuu sitä mukaa kuin PULSER-M lähetää virtapulssjeja lämmittimeille. Pulssijakson pituus on noin 60 sekuntia. Tarkista pihtivirtamittarilla, että lämmittimeen tulee virtaa.

OHJEET

Jos laite ei toimi

5. Kytke virta irti ja irrota ulkoisen anturin/mittauspisteen johto, jos sellainen on käytössä. Mittaa anturin ja mittauspisteen resistanssi erikseen. Potentiometrin resistanssi on ala- ja ylärajan välillä 0 - 5 kΩ. Anturin resistanssi on 10 kΩ - 15 kΩ anturin lämpötila-alueen ylä- ja alarajan välillä, ts. TG-K330:n arvo on 15 kΩ / 0°C ja 10 kΩ / 30°C. Resistanssi muuttuu 167 °C.
6. Aseta pääkytkentäriman vieressä olevat molemmat anturivalintakytkimet ala-asentoon, mutta anna anturin tulojen G-G olla auki. Aseta kumpikin min-/max-kytkin ala-asentoon. Kytke virta. PULSER-M-yksikön tulee tuottaa jatkuvasti täytävirtaa ja merkkivalon tulee palaa. Tarkista pihtivirtamittarilla, että lämmittimeen tulee virtaa.
Jos merkkivalo ei pala eikä virtaa tule: Tarkista, että liittimiin 1 ja 2 tulee virtaa ja tarkista anturivalintakytkinten asennot. Jos molemmat ovat kunnossa, PULSER-M on todennäköisesti viallinen.
Jos merkkivalo palaa, mutta virtaa ei tule: Tarkista lämmittimen resistanssi edellä kuvatulla tavalla. Jos asia on kunnossa, PULSER-M on todennäköisesti viallinen.
7. Katkaise virta ja oikosulje anturitulo G-G, mutta jätä anturivalintakytkimet ala-asentoon. Kytke virta uudelleen. PULSER-M-yksikön ei tule antaa virtaa lainkaan, ja merkkivalo ei saa palaa. Tarkista pihtivirtamittarilla, että lämmittimeen ei tule virtaa. Jos merkkivalo ei pala, mutta lämmittimeen tulee virtaa, PULSER-M on viallinen.
Jos merkkivalo palaa, tarkista liittimiin G-G oikosulku. Jos se on kunnossa, PULSER-M on viallinen.
8. Jos vika ei ole tähän mennessä ilmennyt, PULSER-M ja anturi/mittauspiste ovat kunnossa.
Katkaise virta, irrota virtajohto liittimistä G-G ja kytke uudelleen ulkoisen anturin/mittauspiste, jos sellainen on käytössä. Aseta valintakytkimet asennustapaumassa käytettäväin kytkentäkaavion mukaisiin oikeisiin asentoihinsa. Aseta etukansi ja säätönuppi paikalleen. Kytke virta.

PULSER-M



IMPORTANTE: leggere queste istruzioni prima di installare e cablare il prodotto.




Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

 **systemair**
Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

ISTRUZIONI

Regolatore a triac per il controllo proporzionale del riscaldamento elettrico, con funzione di limitazione min- / max-

Il PULSER-M è un regolatore proporzionale completo per il riscaldamento elettrico. È dotato di una regolazione di tensione automatica che si può usare con sensore integrato o esterno. Il PULSER-M invia-interrompe gli impulsi al carico intero. Il rapporto tra tempo di attivazione e tempo di spegnimento varia tra 0 e 100%, per adattarsi alla richiesta di calore prevalente. La corrente è sempre attivata sull'angolo di fasatura zero per impedire interferenze elettromagnetiche. È inoltre dotato di un ingresso per un sensore separato per la limitazione massima e minima della temperatura dell'aria di mandata durante il controllo della temperatura ambiente. Il PULSER-M è destinato esclusivamente al controllo del riscaldamento elettrico. Il principio di funzionamento lo rende inadatto al controllo di motori o illuminazione.

Il PULSER-M non può controllare carichi a tre fasi.

Installazione

Rimuovere la parte anteriore. La vite di blocco si trova sotto il regolatore del set-point. Montare il PULSER-M in verticale con la flangia di raffreddamento in cima. Usare viti con diametro massimo della testa di 5,5 mm. Se il PULSER-M si deve usare con il sensore interno, montarlo a una distanza di circa 5 piedi dal livello del pavimento in una posizione avente temperatura rappresentativa. L'aria deve poter circolare liberamente intorno al PULSER-M senza interferenza da parte di porte, mobili ecc.

N.B. Il PULSER-M emette circa 20W di calore che si devono dissipare.

N.B. La temperatura ambiente massima a pieno carico è di 30°C.

Temperatura ambiente 0 - 30°C senza condensa.

Classe di protezione: IP20.

Cablaggio

Tensione nominale (fig. 1)

Morsetti 1 e 2. Non sensibili alla polarità.

Tensione nominale: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz con regolazione automatica della tensione.

Corrente massima 16A.

N.B. La tensione nominale al PULSER-M deve essere cablata mediante un interruttore omnipolare con un'apertura di contatti minima di 3 mm.

N.B. La flangia di raffreddamento è sotto tensione.

Carico (fig. 1) Morsetti 3 e 4.

Riscaldatore resistivo a una o due fasi

Carico massimo: 3680W a 230V (16A)
6400W a 400V (16A)

Carico minimo: 230W a 230V (1A)
400W a 400V (1A)

Sensore e set-point esterni (fig. 2 - 6)

Morsetti G e G. Non sensibili alla polarità.

ISTRUZIONI

N.B. Quando si usa un set-point e/o un sensore esterno, la funzione equivalente nel PULSER-M deve essere disattivata. Ciò è possibile impostando gli interruttori DIP sulla destra della morsettiera, come indicato nella relativa figura.

Riduzione notturna dei consumi (fig. 7) Morsetto K e K.

La chiusura a potenziale libero darà una riduzione notturna dei consumi di 0 - 10K. Impostabile con un potenziometro nel PULSER-M.

Limite minimo/massimo (fig. 8 e 9)

Morsetti M e M. Non sensibili alla polarità.

Scegliere la funzione con gli interruttori accanto ai morsetti MM. Impostare la temperatura di limitazione sul potenziometro min/max accanto ai morsetti MM. Completamente in senso antiorario è pari alla temperatura più bassa del sensore e completamente in senso orario è pari alla temperatura più alta. 5K per divisione.

N.B. I sensori del PULSER-M hanno un potenziale alto rispetto al neutro e alla massa (>200V). Quindi, cablaggio e installazione dei sensori devono essere conformi alle normative locali relative alle installazioni con tensione di linea.

Limitazione dell'intervallo del set-point

L'intervallo del set-point si può limitare meccanicamente mediante gli anelli limitanti dietro il regolatore del set-point.

Impostare il regolatore su una temperatura che rientri nell'intervallo di limitazione desiderato. Tirare il regolatore.

Allentare la vite che blocca i due anelli. Ruotare l'anello blu in maniera tale che la parte che fuoriesce sia lievemente più bassa del limite di temperatura inferiore. Usare come aiuto gli indicatori sulla parte bassa dell'incisione del regolatore del coperchio. Gli indicatori sono a 5° di distanza.

Allo stesso modo impostare l'anello rosso su un valore lievemente più alto della temperatura del limite superiore. Serrare nuovamente la vite di blocco senza interferire sulla posizione degli anelli. Riposizionare il regolatore e controllare il risultato. Se necessario, effettuare lievi regolazioni.

Figure

Fig. 1: Cablaggio di tensione nominale e riscaldatore.

Fig. 2: Impostazione interruttore per set-point interno e sensore.

Fig. 3: Impostazione e cablaggio interruttore per set-point interno e sensore esterno.

Fig. 4: Impostazione e cablaggio interruttore per controllo ambiente usando il TG-R4xx come sensore e set-point.

Fig. 5: Impostazione e cablaggio interruttore usando un sensore esterno separato e il TG-R4xx come set-point.

Fig. 6: Impostazione e cablaggio interruttore con sensore esterno separato e potenziometro TBI-xx come set-point.

Fig. 7: Cablaggio della funzione di riduzione notturna dei consumi.

Fig. 8: Impostazione e cablaggio interruttore del sensore limite minimo.

Fig. 9: Impostazione e cablaggio interruttore del sensore limite massimo.

PULSER-M

Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9



Standard di emissioni EMC e immunità:

questo prodotto è conforme ai requisiti
degli standard europei EMC
CENELEC EN 50081-1 e EN 50082-1
ed è dotato di marchio CE.

LVD

Questo prodotto è conforme ai
requisiti degli standard europei LVD
IEC 669-1 e IEC 669-2-1.

ISTRUZIONI

Principio di controllo

Il PULSER-M invia-interrompe gli impulsi al carico intero. Il PULSER-M regola l'uscita di potenza media sulla richiesta di potenza prevalente per regolare in maniera proporzionale il rapporto tra tempo di attivazione e tempo di spegnimento. Il periodo di impulso (=somma di tempo di attivazione e tempo di spegnimento) è fissato a 60 secondi.

Il PULSER-M per eliminare le interferenze elettromagnetiche ha un firing dell'angolo di fasatura zero.

Il PULSER-M regola automaticamente la propria modalità di controllo per adattarsi alla dinamica dell'oggetto del controllo.

Per rapidi cambiamenti di temperatura, ad es. controllo dell'aria di manda, il PULSER-M fungerà da regolatore PI, con una banda proporzionale di 20K e un tempo di ripristino di 6 minuti.

Per cambiamenti di temperatura lenti ad es. controllo ambiente, il PULSER-M fungerà da regolatore P, con una banda proporzionale di 1,5K.

Avvio e rilevazione guasti

N.B. Fare attenzione quando si lavora con il PULSER-M. Tutti i componenti interni, compresa la flangia di raffreddamento, sono a potenziale tensione di linea.

Non lasciare mai l'unità alimentata senza il coperchio anteriore montato.


1. Controllare che il cablaggio sia corretto e che gli interruttori di selezione del sensore siano nella corretta posizione.
2. Misurare la resistenza tra i morsetti 3 e 4:
A 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$.
A 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. Se è collegato un sensore di limite minimo, impostare il potenziometro di limite interamente in senso orario.
Se è collegato un sensore di limite massimo, impostare il potenziometro di limite interamente in senso antiorario
4. Collegare la tensione nominale e ruotare il regolatore del set-point tra gli arresti finali. Controllare che il LED sul lato del PULSER-M si accenda e si spenga quando il valore del set-point è più alto e più basso della temperatura sul sensore. Quando il regolatore del set-point è impostata sulla temperatura reale del sensore e il potenziometro min/max è impostato in maniera tale da non influenzare il controllo, il LED si accenderà e spegnerà man mano che il PULSER-M invia corrente al riscaldatore. La durata del ciclo di impulsi è di circa 60 secondi. Controllare con un amperometro clamp-on il flusso di corrente nella resistenza.

ISTRUZIONI


Qualcosa che non funziona?

5. Scollegare l'alimentazione e rimuovere il cablaggio sul sensore/set-point esterno, se presente. Misurare la resistenza del sensore e del set-point separatamente. La resistenza del potenziometro varia tra 0 - 5kΩ tra gli estremi inferiore e superiore. La resistenza del sensore varia tra 10kΩ e 15kΩ tra gli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di temperatura del sensore. Ciò è vero per un TG-K330 che ha 15kΩ a 0°C e 10kΩ a 30°C. La resistenza cambia di $167\Omega/\text{°C}$.
6. Impostare entrambi gli interruttori del selettore del sensore accanto alla morsettiera nelle posizioni in basso, ma lasciare gli ingressi G-G del sensore aperti. Impostare entrambi gli interruttori min/max nelle posizioni in basso. Azionare la tensione.
Il PULSER-M deve fornire alimentazione ininterrotta e il LED deve essere acceso. Controllare con un amperometro clamp-on che attualmente la corrente stia rifluendo nel riscaldatore.
Se il LED non si accende e non passa la corrente: controllare di avere corrente sui terminali 1 e 2 e ricontrillare le posizioni degli interruttori del selettore del sensore; se vanno bene, il PULSER-M probabilmente è rotto.
Se il LED si accende ma non passa corrente: ricontrillare la resistenza del riscaldatore come sopra. Se va bene, il PULSER-M probabilmente è rotto.
7. Spegnere e cortocircuitare l'ingresso del sensore G-G ma lasciare gli interruttori nella posizione abbassata. Riaccendere.
Il PULSER non deve emettere assolutamente corrente e il LED non deve essere acceso. Controllare con un amperometro clamp-on che non sia presente corrente sul riscaldatore.
Se il LED si è spento ma la corrente passa alla resistenza, il PULSER è rotto.
Se il LED è acceso, ricontrillare la cortocircuitazione dei terminali G-G. Se funziona il PULSER è rotto.
8. Se tutto funziona, è probabile che il PULSER-M e il sensore/set-point siano rotti.
Spegnere, rimuovere la fascetta dal G-G e ricollegare il sensore/set-point esterno, se presente. Impostare gli interruttori del selettore nelle posizioni corrette in base allo schema di cablaggio idoneo per l'installazione manuale. Riposizionare il coperchio anteriore e il regolatore del set-point. Collegare la corrente.


PULSER-M



WAŻNE: Zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i podłączeniem urządzenia.




Rys. 1




Rys. 2

Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5

 **systemair**
Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

INSTRUKCJA

Tyristorowy regulator proporcjonalny ogrzewania elektrycznego, z funkcją ograniczenia minimalnego i maksymalnego

PULSER-M to kompletny proporcjonalny regulator ogrzewania elektrycznego. Umożliwia automatyczną regulację mocy i może być używany w połączeniu z czujnikiem wbudowanym lub zewnętrznym. Regulator PULSER-M poddaje pulsacji Wł. – Wył. całą oddawaną moc. Stosunek czasu Wł. do czasu Wył. zmienia się tak, aby dostosować go do wymagań grzewczych pomieszczenia i mieści się w zakresie 0–100%. Prąd jest zawsze załączany przy zerowym kącie sieci, co zapobiega powstawaniu w sieci zakłóceń o częstotliwości radiowej. Posiada również wejście dla oddzielnego czujnika, co umożliwia ustawianie maksymalnej lub minimalnej temperatury powietrza nawiewanego w pomieszczeniu z regulowaną temperaturą. Regulator PULSER-M przeznaczony jest wyłącznie do sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Opisana zasada działania wyklucza możliwość sterowania urządzeniami z silnikiem elektrycznym lub oświetleniem. Regulator PULSER-M nie może służyć do sterowania prądem trójfazowym.

Instalacja

Zdejmąć pokrywę przednią. Śruba blokująca znajduje się pod pokrętłem nastawy. Zamontować regulator PULSER-M pionowo z kołnierzem chłodzącym skierowanym do góry. Użyć śrub z łączami o maksymalnej średnicy 5,5 mm. Jeśli regulator PULSER-M będzie używany z czujnikiem wewnętrznym, należy zamontować go około 1,5 m (5 stóp) nad podłogą w miejscu o temperaturze charakterystycznej dla pomieszczenia. Należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół regulatora PULSER-M, niezakłóconą przez drzwi, meble itp.

Uwaga! Regulator PULSER-M emituje ok. 20 W ciepła, które musi być rozproszone.

Uwaga! Maksymalna temperatura otoczenia przy pełnym obciążeniu wynosi 30°C.

Temperatura otoczenia 0–30°C bez kondensacji.

Stopień ochrony: IP20

Schemat okablowania

Zasilanie (Rys. 1)

Zaciski 1 i 2. Nieistotne ustawienie biegunkowości.
Zasilanie: 200–415 V AC, 50–60 Hz z automatycznym dostosowaniem napięcia.

Maksymalny prąd 16 A.

Uwaga! Regulator PULSER-M powinien być podłączony do sieci zasilającej poprzez przełącznik odłączający wszystkie biegury od sieci, z odstępem styków wynoszącym co najmniej 3 mm.

Uwaga! Kołnierz chłodzący jest pod napięciem.

Obciążenie (Rys. 1) Zaciski 3 i 4

Jedno- lub dwufazowa nagrzewnica elektryczna
Maksymalne obciążenie: 3680 W przy 230 V (16 A)
6400 W przy 400 V (16 A)

Minimalne obciążenie: 230 W przy 230 V (1 A)
400 W przy 400 V (1 A)

Czujnik zewnętrzny i nastawa (Rys. 2–6)

Zaciski G i G. Nieistotne ustawienie biegunkowości.

INSTRUKCJA

Uwaga! Podczas korzystania z czujnika zewnętrznego i/lub nastawnika należy wyłączyć adekwatną funkcję regulatora PULSER-M. W tym celu należy ustawić przełączniki DIP po prawej stronie listwy zaciskowej zgodnie z odpowiednim rysunkiem.

Tryb pracy nocnej (rys. 7) Zaciski K i K.

Bezpotencjałowe zwarcie zacisków pozwala ustawić tryb pracy nocnej na stałym zakresie od 0 do 10 K. Możliwe do ustawienia przy użyciu potencjometru regulatora PULSER-M.

Ograniczenie minimalne/maksymalne (rys. 8 i 9)

Zaciski M i M. Nieistotne ustawienie biegunkowości.

Wybrać funkcję przy użyciu przełączników znajdujących się obok zacisków MM. Ustawić ograniczenie temperatury na potencjometrze min/max znajdującym się obok zacisków MM. Ustawienie końcowe (w prawo) równa się najniższej temperaturze czujnika, a ustawienie końcowe (w lewo) najwyższej temperaturze. 5K na stopień podziałki.

Uwaga! Czujniki regulatora PULSER-M posiadają wysoki potencjał w porównaniu z potencjałem neutralnym i uziemieniem (>200 V). Dlatego podłączenie i instalacja czujników muszą zostać przeprowadzone zgodnie z lokalnymi kodami dla napięcia międzyprzewodowego w instalacjach elektrycznych.

Ograniczenie zakresu nastawy

Zakres nastawy można ograniczyć mechanicznie przy użyciu pierścieni ograniczających znajdujących się pod pokrętłem nastawy.

Ustawić pokrętło na temperaturę z żądanego zakresu ograniczenia. Pociągnąć pokrętło.

Poluzować śrubę blokującą dwa pierścienie. Przekrącić niebieski pierścień, aby wysunięty element znajdował się trochę niżej niż limit niższej temperatury. Jako odniesienie skorzystać z oznaczeń na spodzie pokrywy wskazujących na wyciącia przeznaczone dla pokrętła. Oznaczenia znajdują się o 5° od siebie.

W ten sam sposób ustawić czerwony pierścień na wartość nieco wyższą niż limit wyższej temperatury. Dokręcić śrubę blokującą bez zmieniania pozycji pierścieni. Założyć pokrętło i sprawdzić rezultat. W razie potrzeby dokonać regulacji.

Rysunki

Rys. 1: Podłączenie do sieci i nagrzewnicy

Rys. 2: Ustawienie przełącznika dla nastawy wewnętrznej i czujnika

Rys. 3: Ustawienie przełącznika i okablowania dla nastawy wewnętrznej i czujnika

Rys. 4: Ustawienie przełącznika i okablowania na sterowanie w pomieszczeniu przy użyciu potencjometru TG-R4xx jako czujnika i nastawnika

Rys. 5: Ustawienie przełącznika i okablowania dla oddzielnego zewnętrznego czujnika i potencjometru TG-R4xx jako nastawnika

Rys. 6: Ustawienie przełącznika i okablowania dla zewnętrznego oddzielnego czujnika i potencjometru TBI-xx jako nastawnika.


Rys. 7: Tryb pracy nocnej

Rys. 8: Ustawienie przełącznika i okablowania dla czujnika ograniczenia minimalnego


Rys. 9: Ustawienie przełącznika i okablowania dla czujnika ograniczenia maksymalnego

PULSER-M


Rys. 6




Rys. 7



Rys. 8



Rys. 9



Dyrektyna EMC dotycząca emisji i odporności:

Produkt ten spełnia wymogi europejskiej dyrektywy EMC odnośnie norm CENELEC EN50081-1 i EN 50082-1 i jest oznaczony znakiem CE.

Dyrektyna LVD

Produkt ten spełnia wymagania europejskiej dyrektywy LVD odnośnie norm IEC669-1 i IEC 669-2-1.

INSTRUKCJA

Zasada działania

Regulator PULSER-M poddaje pulsacji Wł. – Wył. całą oddawaną moc. Regulator PULSER-M dostosowuje średnią moc wyjściową do zapotrzebowania, dostosowując proporcjonalnie stosunek między czasem włączenia i wyłączenia. Czas cyklu (suma czasu włączenia i wyłączenia) jest ustalony na 60 sekund.

Regulator PULSER-M złącza prąd przy zerowym kącie sieci, co zapobiega powstawaniu w sieci zakłóceń o częstotliwości radiowej.

Regulator PULSER-M automatycznie dostosowuje tryb sterowania do dynamiki ogrzewanego obiektu.

Przy nagłych zmianach temperatury, np. powietrza nawiewanego, PULSER-M działa jak regulator PI z zakresem proporcjonalności rzędu 20 K i czasem resetu wynoszącym 6 minut.

W przypadku zmian temperatury następujących wolno, np. regulacja temperatury w pomieszczeniu, PULSER-M działa jak regulator P z zakresem proporcjonalności ustaloną na 1,5 K.

Rozruch i wykrywanie błędów

Uwaga! Podczas pracy z urządzeniem PULSER-M należy zachować ostrożność. Wszystkie wewnętrzne podzespoły, włączając kołnierz chłodzący, znajdują się pod napięciem.

Nie wolno pozostawiać urządzenia podłączonego do zasilania bez założonej pokrywy przedniej.


1. Sprawdzić, czy regulator został prawidłowo podłączony oraz czy przełączniki wyboru czujnika są ustawione w prawidłowej pozycji.
2. Zmierzyć opór między zaciskami 3 i 4: Przy 230 V: $14,4\Omega < R < 230 \Omega$.
Przy 400 V: $25\Omega < R < 400 \Omega$.
3. Jeśli podłączony jest czujnik ograniczenia minimalnego, przekręcić potencjometr ograniczenia do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Jeśli podłączony jest czujnik maksymalnego ograniczenia, przekręcić potencjometr limitu do końca w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.
4. Podłączyć zasilanie i przekręcić pokrętło nastawy między punktami końcowymi. Sprawdzić, czy dioda LED na urządzeniu PULSER-M włącza się i wyłącza, gdy wartość nastawy jest przełączana między niższą a wyższą od temperatury na czujniku. Jeśli pokrętło nastawy jest ustawione na bieżącą temperaturę czujnika, a potencjometr min/max jest ustawiony, tak aby nie wpływał na regulację temperatury, dioda LED będzie migać, regulator PULSER-M będzie podawać moc pulsacyjnie do nagrzewnicy. Cykl pulsacji to ok. 60 sekund. Sprawdzić za pomocą amperomierza podłączonego do zacisków, czy zasilana jest nagrzewnica.

INSTRUKCJA


Rozwiązywanie problemów

5. Odłączyć zasilanie i przewody od zewnętrznego czujnika/nastawnika, jeśli podłączeno te urządzenia. Zmierzyć osobno opór na czujniku i nastawniku. Opór potencjometru mieści się w zakresie 0–5 kΩ między najniższym i najwyższym punktem zakresu. Opór czujnika mieści się w zakresie od 10 kΩ do 15 kΩ między najniższym i najwyższym punktem zakresu temperatury czujnika. Na przykład potencjometr TG-K330 ma opór 15 kΩ przy 0°C i 10 kΩ przy 30°C. Opór zmienia się o 167 Ω/°C.
6. Ustawić w pozycji dolnej oba przełączniki wyboru czujnika znajdujące się obok głównej listwy zaciskowej. Nie należy zwierać wejść G-G czujnika. Ustawić oba przełączniki min/max w pozycji dolnej. Włączyć zasilanie.
Regulator PULSER-M powinien nieprzerwanie dostarczać pełną moc, a dioda LED powinna świecić światłem ciągłym. Sprawdzić przy użyciu amperomierza podłączonego do zacisków, czy zasilana jest nagrzewnica.
Jeśli dioda LED nie świeci światłem ciągłym, brak zasilania: Sprawdzić, czy zaciski 1 i 2 znajdują się pod napięciem i ponownie sprawdzić pozycje przełączników wyboru czujnika. Jeśli powyższe warunki są spełnione, regulator PULSER-M jest prawdopodobnie uszkodzony.
Jeśli dioda LED świeci, ale brak zasilania: Ponownie sprawdzić opór na nagrzewnicy zgodnie z powyższym opisem. Jeśli warunek ten jest spełniony, regulator PULSER-M jest prawdopodobnie uszkodzony.
7. Odłączyć zasilanie i zewrzeć wejścia G-G czujnika, pozostawiając przełączniki w pozycji dolnej. Ponownie włączyć zasilanie.
Regulator PULSER-M nie powinien dostarczać mocy, a dioda LED nie powinna się zaświecić. Sprawdzić za pomocą amperomierza podłączonego do zacisków, czy zasilana jest nagrzewnica.
Jeśli dioda LED nie świeci, a nagrzewnica znajduje się pod napięciem, regulator PULSER jest uszkodzony.
Jeśli dioda LED świeci, sprawdzić ponownie urządzenie, zwierając zaciski G-G. Jeśli ten warunek jest spełniony, regulator PULSER-M jest uszkodzony.
8. Jeśli podczas sprawdzenia nie wykryto żadnych błędów, regulator PULSER-M, czujnik i nastawnik działają prawidłowo.
Odłączyć zasilanie, odłączyć przewód od zacisków G-G i ponownie podłączyć czujnik zewnętrzny/nastawnik, jeśli są stosowane. Ustawić przełączniki wyboru czujnika w ich prawidłowej pozycji zgodnie z odpowiednim schematem okablowania dla danej instalacji. Założyć pokrywę przednią i pokrętło nastawy. Podłączyć zasilanie.


PULSER-M



ВАЖНО: Прочтите эти инструкции перед началом установки и подключения изделия.



Фиг. 1



Фиг. 3

Снимите переднюю панель. Закрепляющий винт находится позади шарообразной ручки. Установите PULSER-M вертикально с охлаждающим фланцем вверх. Используйте винты с максимальным диаметром головок 5,5 мм. Если регулятор PULSER-M будет использоваться с внутренним датчиком, то он должен быть установлен на уровне примерное 5 футов (1,5 м) над уровнем пола в месте, имеющем среднюю температуру для помещения. Воздух должен иметь возможность свободно циркулировать вокруг PULSER-M без помех от дверей, мебели и т.д.

Для Памяти. PULSER-M излучает примерное 20W тепла, которое должно быть распределено.

Для Памяти. Максимальная температура окружающей среды при полной нагрузке 30°C.

Окружающая температура 0 - 30°C без конденсации.

Форма защиты: IP20

Установка

PULSER-M это комплектный пропорциональный регулятор для электрического подогрева. Он имеет автоматическую настройку напряжения и может использоваться как с встроенным, так и с внешним датчиком. PULSER-M работает в импульсном режиме полной нагрузки Включено - Выключено (On - Off). Коэффициент отношения между временем Включено и временем Выключено варьируется 0 - 100% для достижения требуемой степени нагрева. Ток всегда переключается на 0 фазовый угол для предотвращения RFI. Регулятор также имеет вход для отдельного датчика для максимального или минимального ограничения температуры подаваемого воздуха, во время контроля температуры в комнате. PULSER-M предназначен только для контроля электрического подогрева. Принцип контроля не подходит для использования с контролем моторов или освещения. PULSER-M не может контролировать 3-х фазные нагрузки.

Подсоединение

Подающее напряжение (фиг. 1)

Терминалы 1 и 2. Не чувствительны к поляризации.

Подающее напряжение: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz с автоматическим регулированием напряжения.

Максимальный ток 16A.

Для Памяти. Напряжение, подаваемое к PULSER-M должно быть подсоединенено через всеполюсной выключатель с минимальным зазором контактов в 3 мм.

Для Памяти. Охлаждающий фланец под напряжением.

Нагрузка (фиг 1) Терминалы 3 и 4.

Резистивный одно- или двухфазный нагреватель

Максимальная нагрузка: 3680W при 230V (16A)
6400W при 400V (16A)

Минимальная нагрузка: 230W при 230V (1A)
400W при 400V (1A)

Внешний датчик и заданная величина (фигуры 2 - 6)

Терминалы G и G. Не чувствительны к поляризации.

ИНСТРУКЦИИ

Тиристорный регулятор для пропорционального контроля электрического нагревания с функцией ограничения минимум/максимум

ИНСТРУКЦИИ

Для Памяти. При использовании внешней заданной величины и/или датчика, эквивалентная функция в PULSER-M должна быть отключена. Это делается путём установки DIP-переключателей направо полосы терминала к соответствующей фигуре.

Ночное ограничение (фиг. 7). Терминал K и K.

Свободное от потенциала соединение даст ночное ограничение в 0 - 10K. Применим с потенциометром в PULSER-M.

Ограничение минимум/максимум (фиг. 8 и 9)

Терминалы M и M. Не чувствительны к поляризации. Выберите функцию переключателем около терминалов MM. Установите ограничивающую температуру на мин/макс-потенциометре около терминалов MM. Низшее ограничение температуры датчика достигается при повороте против часовой стрелки до упора и высшая конечная температура достигается при повороте до упора по часовой стрелке. 5K на деление.

Для Памяти. Датчики PULSER-M имеют высокий потенциал сравнительно с нейтралью и заземлением (>200V). Таким образом, подсоединение датчиков должно согласовываться с местными нормами для установок линейного напряжения.

Ограничение диапазона задаваемой величины

Диапазон задаваемой величины может быть ограничен механически, путём применения ограничивающих колец, расположенных позади шарообразной ручки установки задаваемых величин.

Установите шарообразную ручку на температуру внутри желаемого диапазона ограничений. Потяните на себя шарообразную ручку.

Освободите винт крепящий два кольца. Поверните голубое кольцо так, чтобы высывающаяся часть была слегка ниже чем нижнее ограничение температуры. Для помощи используйте маркёры на дне крышки шарообразной ручки. Маркёры имеют расстояние 5°.

Таким же образом установите красное кольцо на значение, чуть большее, чем верхнее ограничение температуры. Заверните крепящий винт без нарушения позиции колец. Установите на место шарообразную ручку и проверьте результат. При необходимости осуществите тонкие настройки.

Фигуры

Фиг 1: Подсоединение подаваемого напряжения и нагревателя.

Фиг. 2 Включение настройки для внутренней заданной величины и датчика.

Фиг. 3 Включение настройки и подсоединение для внутренней заданной величины и внешнего датчика.

Фиг. 4 Включение настройки и подсоединение для комнатного контроля TG-R4xx как датчика и задаваемой величины.

Фиг. 5 Включение настройки и подсоединение с использованием внешнего отдельного датчика и TG-R4xx как задаваемая величина.

Фиг. 6 Включение настройки и подсоединение с использованием внешнего отдельного датчика и потенциометра TBI-xx как задаваемая величина.


Фиг. 7 Подсоединения ночного ограничения.

Фиг. 8 Переключите настройку и подсоединение на минимальное ограничение датчика.


Фиг. 9 Переключите настройку и подсоединение на максимальное ограничение датчика.

PULSER-M


Фиг. 7




Фиг. 7



Фиг. 8



Фиг. 9



Стандарты электромагнитной совместимости EMC:

Этот продукт выполнен в соответствии с требованиями Европейских EMC стандартов электромагнитной совместимости CENELEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и имеет маркировку CE.

LVD

Этот продукт соответствует требованиям Европейских LVD стандартов низковольтных дифференциальных схем IEC 669-1 и IEC 669-2-1.



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

ИНСТРУКЦИИ

Принцип контроля

PULSER-M работает в импульсном режиме полной нагрузки Включено - Выключено (On - Off). PULSER-M настраивает среднюю выходную мощность к требуемой превалирующей мощности путём пропорционального настраивания коэффициента отношения между временем Включения и временем Выключения. Период импульса (=сумма времени Включено и времени Выключено) установлен в 60 секунд. PULSER-M имеет 0 фазовый угол подсоединения для избежания RFI.

PULSER-M автоматически настраивает свой режим контроля для динамического контроля объекта.

Для быстрых изменений температур, например контроля поступающего воздуха, PULSER-M действует как PI регулятор с пропорциональным диапазоном частот в 20K и временем сброса в 6 минут.

Для медленных изменений температур, например контроля комнатной температуры, PULSER-M действует как P регулятор с пропорциональным диапазоном частот в 1,5K.

Запуск в действие и обнаружение нарушений.

Для Памяти Будьте осторожны при работе с PULSER-M. Все внутренние компоненты, включая охлаждающий фланец находятся под напряжением. Никогда не оставляйте устройство под напряжением со снятой передней крышкой.


- Проверьте правильность подсоединений и то, что селектор переключения датчиков находится в правильной позиции.
- Замерьте сопротивление между терминалами 3 и 4:
При 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$.
При 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
- Если подсоединен датчик минимального ограничения, то установите ограничивающий потенциометр полностью до упора по часовой стрелке. Если подсоединен датчик максимального ограничения, то установите ограничивающий потенциометр полностью до упора против часовой стрелки.
- Подсоедините подающее напряжение и поверните шарообразную ручку между конечными положениями. Проверьте то, что LED сигнал на стороне PULSER-M горит, когда величина заданного значения выше и выключен, когда величина заданного значения ниже температуры датчика. Когда шарообразная ручка установлена на актуальное значение температуры датчика и мин/макс-потенциометр установлен так, что не влияет на контроль, то LED сигнал будет пульсировать Включено-Выключено так как PULSER-M импульсивно подаёт ток к нагревателю. Циклический период импульса установлен в примерное 60 секунд. Проверьте при помощи клещенного амперметра то, что ток поступает на нагреватель.

ИНСТРУКЦИИ

Что-то неисправно?


- Отключите нагрузку и снимите подсоединение внешнего датчика/заданной величины если такие имеются. Замерьте сопротивление датчика и заданной величины отдельно. Сопротивление потенциометра варьируется 0 - 5kΩ между нишей и верхней конечными точками. Сопротивление датчика варьируется между 10kΩ и 15kΩ между верхним и нижним значениями температурного диапазона датчика. Например. TG-K330 имеет 15kΩ при 0°C и 10kΩ при 30°C. Сопротивление изменяется в 167Ω/°C.
- Установите оба переключателя селектора датчика около полосы главного терминала в нижнюю позицию, но оставьте входы G-G датчика открытыми. Установите оба мин/макс-переключателя в нижнюю позицию. Включите напряжение. PULSER-M должен дать полную непрерывную мощность и сигнал LED должен гореть. Проверьте клещенным амперметром то, что ток поступает на нагреватель. Если LED не горит и нет тока: Проверьте наличие нагрузки на терминалах 1 и 2 и перепроверьте позиции переключателей селектора датчика. Если нормально, то PULSER-M вероятно неисправен. Если сигнал LED зажигается, но нет тока, сделайте следующее: Перепроверьте сопротивление обогревателя как было указано выше. Если нормально, то PULSER-M вероятно неисправен.
- Выключите питание и замкните входы G-G датчика, но оставьте переключатели в позиции вниз. Снова подсоедините питание. PULSER-M не должен выдавать какой-либо мощности вообще и LED должен быть погашен. Проверьте клещенным амперметром то, что ток отсутствует на нагревателе. Если LED погашен, но ток есть на нагревателе, то PULSER-M вероятно неисправен. Если LED горит, перепроверьте замыкание терминалов G-G. Если нормально, то PULSER-M неисправен.
- Если всё нормально до этого момента, то PULSER-M и датчик/задаваемые величины исправны. Выключите нагрузку, уберите провод-перемычку с G-G и пересоедините внешний датчик/заданную величину если они есть. Установите селектор переключателей в правильную позицию в соответствии с соответствующей схемой подсоединения для установки вручную. Установите обратно крышку и шарообразную ручку. Подсоедините нагрузку.

PULSER-M



DÔLEŽITÉ: tento návod si prečítajte pred inštaláciou a zapájaním výrobku.

Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Napájacie napätie (obr. 1)

Vývody 1 a 2. Nezáleží na polarite.

Napájacie napätie: 200 - 415 Vstr, 50 - 60 Hz s automatickým prispôsobeným vstupnému napätiu.

Maximálny prúd 16 A.

POZOR Pred jednotkou PULSER-M musí byť vždy zaradený plne izolujúci vypínač, ktorý má vo vypnutej polohe medzi kontaktmi vzdialenosť najmenej 3 mm.

POZOR Na chladiči je fázové napätie.

Záťaž (obr. 1) Vývody 3 a 4.

Jedno- alebo dvojfázové odporové kúrenie
Maximálna záťaž: 3680 W pri 230 V (16 A)
6400 W pri 400 V (16 A)

Minimálna záťaž: 230 W pri 230 V (1A)
400 W pri 400 V (1A)

Vonkajší snímač a trvalá nastavená hodnota (obr. 2 až 6)

Vývody G a G. Na polarite nezáleží.

NÁVOD

Triakový regulátor pre proporčné riadenie, s funkciou min- / max- obmedzenia

PULSER-M je kompletný proporčný regulátor elektrického vykurovania. Automaticky sa prispôsobí zmenám napäcia a je možné ho využívať so zabudovaným alebo vonkajším snímačom. PULSER-M reguluje zapínaním a vypínaním celej záťaže. Pomer času zapnutia a vypnutia sa mení v rozsahu 0 - 100 % podľa aktuálnej potreby vykurovania. Spínanie prebehne vždy v okamihu priechodu kriky prúdu nulou, aby nedochádzalo k rádiofrekvenčnému rušeniu (RFI). Tento regulátor je vybavený samostatným vstupom pre obmedzenie maximálnej alebo minimálnej teploty prívodného vzduchu pri regulácii teploty miestnosti. PULSER-M je určený len na reguláciu elektrického kúrenia. Využívaný princíp regulácie znemožňuje ovládanie motorov alebo osvetlenia. PULSER-M nedokáže regulovať trojfázové záťaže.

Inštalácia

Odoberte predný panel. Poistná skrutka je za točidlom trvalej nastavenej hodnoty. PULSER-M upevnite do zvislej polohy, chladičom hore. Použite skrutky s priemerom hlavy najviac 5,5 mm.

Ak bude PULSER-M používaný so zabudovaným snímačom teploty, upevnite ho približne 1,5 m nad podlahu na miesto, ktoré dobre vystihuje teplotu miestnosti. Musí byť umožnený volný obeh vzduchu okolo jednotky PULSER-M, nenarušovaný dvermi, nábytkom atď.

POZOR PULSER-M vyžaruje približne 20 W tepelného stratového výkonu, ktorý je nutné rozptýliť do okolia.

POZOR Maximálna teplota okolia pri plnom zaťažení je 30 °C. Teplota okolia 0 - 30 °C bez kondenzácie.
Krytie: IP20.

Kabeláz

Napájacie napätie (obr. 1)

Vývody 1 a 2. Nezáleží na polarite.

Napájacie napätie: 200 - 415 Vstr, 50 - 60 Hz s automatickým prispôsobeným vstupnému napätiu.

Maximálny prúd 16 A.

POZOR Pred jednotkou PULSER-M musí byť vždy zaradený plne izolujúci vypínač, ktorý má vo vypnutej polohe medzi kontaktmi vzdialenosť najmenej 3 mm.

POZOR Na chladiči je fázové napätie.

Záťaž (obr. 1) Vývody 3 a 4.

Jedno- alebo dvojfázové odporové kúrenie
Maximálna záťaž: 3680 W pri 230 V (16 A)
6400 W pri 400 V (16 A)

Minimálna záťaž: 230 W pri 230 V (1A)
400 W pri 400 V (1A)

Vonkajší snímač a trvalá nastavená hodnota (obr. 2 až 6)

Vývody G a G. Na polarite nezáleží.

NÁVOD

POZOR

Pri použití vonkajšieho snímača alebo trvalej nastavenej hodnoty je nutné zakázať zodpovedajúcu funkciu snímača alebo trvalej nastavenej hodnoty v jednotke PULSER-M. To sa vykoná nastavením DIP prepínačov napravo od svorkovnice vývodov podľa príslušného obrázka.

Nočné stlmenie (obr. 7) Vývod K a K.

Bezpotenciálovým skratovaním týchto vývodov sa aktivuje nočné stlmenie o 0 - 10 K. Veľkosť stlmenia je možné nastaviť potenciometrom v jednotke PULSER-M.

Minimálny/maximálny limit (obr. 8 a 9)

Vývody M a M. Na polarite nezáleží.

Vyberte funkciu pomocou prepínačov u vývodov MM. Medzne teploty nastavte potenciometrom min/max v vývodov MM. Otočenie na doraz proti smeru hodinových ručičiek zodpovedá dolnej medznej teplote snímača a všemre chodu hodinových ručičiek hornej medznej teplote. 5 K na jeden dielik.

POZOR Snímače pripojené k jednotke PULSER-M sú pod vysokým napätiom voči zeme a nulovému vodiču (> 200 V). Preto musí kabeláž a inštalácia snímačov vyhovovať predpisom pre elektroinštaláciu so sietovým napätiom.

Obmedzenie rozsahu trvalej nastavenej hodnoty

Rozsah trvalej nastavenej hodnoty je možné mechanicky obmedziť obmedzovacími krúžkami za točidlo trvalej nastavenej hodnoty. Nastavte točidlo na teplotu ležiacu vo požadovanom rozmedzí. Vytiahnite točidlo.

Povölte skrutku držiacu dva krúžky. Otočte modrý krúžok tak, aby vystupujúca časť bola o niečo nižšie než dolná medza teploty. Ako pomôcka slúžia značky na dne výrezu pre točidlo vo veku. Značky sú po 5°.

Rovnakým postupom nastavte aj červený krúžok, tentoraz o niečo nad hornú medzu teploty. Utiahnite poistnú skrutku, bez toho aby ste pohli krúžkami. Vráťte gombík na miesto a skontrolujte výsledok.

Podľa potreby vykonajte doladenie.

Obrázky

Fig 1: Pripojenie napájacieho napäcia a kúrenia.

Obr. 2: Nastavenie prepínačov - vnútorná trvalá nastavená hodnota a zabudovaný snímač.

Obr. 3: Nastavenie prepínačov - vnútorná trvalá nastavená hodnota a vonkajší snímač.

Obr. 4: Nastavenie prepínačov - regulácia miestnosti pomocou trvalej nastavenej hodnoty a snímača z jednotky TG-R4xx.

Obr. 5: Nastavenie prepínačov - samostatný vonkajší snímač a trvalá nastavená hodnota z jednotky TG-R4xx.

Obr. 6: Nastavenie prepínačov - samostatný vonkajší snímač a trvalá nastavená hodnota z potenciometra TBL-xx.


Obr. 7: Zapojenie nočného stlmenia

Obr. 8: Nastavenie prepínačov a zapojenie snímača minimálneho limitu.


Obr. 9: Nastavenie prepínačov a zapojenie snímača maximálneho limitu.

PULSER-M


Obr. 6




Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Normy pre EMC vyžarovanie a odolnosť proti rušeniu:

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskych nariem EMC (elektromagneticá zlučiteľnosť) CENELEC ENI50081-1 a EN 50082-1 a je opatrený značkou CE.

LVD

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám európskych nariem LVD (smernica o prístrojoch nízkeho napäcia) IEC 669-1 a IEC669-2-1.



Systemair AB

739 30 Skinnskatteberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

NÁVOD

Princíp ovládania

PULSER-M reguluje zapínaním a vypínaním celej zát'aže. PULSER-M reguluje stredný výstupný výkon podľa aktuálnej potreby vykurovania zmenou pomeru času zapnutia a vypnutia. Interval opakovania pulzov (=súčet času zapnutia a vypnutia) je pevne nastavený na 60 sekúnd. PULSER-M zát'až spína a vypína vždy v okamihu priechodu krvky prúdu nulou, aby nedochádzalo k rádiofrekvenčnému rušeniu (RFI). PULSER-M automaticky volí regulačný režim podľa dynamiky ovládaného objektu.

Pri rýchlych zmenách teploty obvyklých pri regulácii teploty vstupného vzduchu funguje PULSER-M ako PI regulátor s proporčným pásmom 20 K a časom nulovania 6 minút.

Pri pomalých zmenách teploty obvyklých pri regulácii teploty miestnosti funguje PULSER-M ako PI regulátor s proporčným pásmom 1,5 K.

Spustenie a hľadanie porúch

POZOR


Pri práci s jednotkou PULSER-M dbajte na zvýšenú opatrnosť. Všetky vnútorné súčasti vrátane chladiča sú na potenciáli fázy. Jednotku nikdy nezapínať bez nasadeného predného panelu.

1. Skontrolujte správnosť zapojenia všetkých kálov a správnu polohu všetkých prepínačov voľby snímačov.
2. Zmerajte odpor medzi vývodmi 3 a 4: Pri 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$. Pri 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
3. Ak je pripojený snímač minimálnej medze, nastavte potenciometer minimálnej medze na doraz v smere chodu hodinových ručičiek. Ak je pripojený snímač maximálnej medze, nastavte potenciometer maximálnej medze na doraz proti smeru chodu hodinových ručičiek
4. Pripojte napájacie napätie a točidlo trvalej nastavenej hodnoty otoče medzi krajiné polohy. LED na boku jednotky PULSER-M sa musí rozsvietiť ak je trvalá nastavená hodnota vyššia než teplota v mieste snímača, a zhasnúť, ak je nižšia. Ak je točidlo trvalej nastavenej hodnoty nastavené do polohy zodpovedajúcej skutočnej teplote v mieste snímača a potenciometer min/max je nastavený tak, aby nezasahoval do regulácie, bude LED blikat s tým, ako PULSER-M zapína a vypína prúd do zát'aže. Interval pulzov je približne 60 sekúnd. Kliešťovým ampérmetrom overte, či prúd prechádza do zát'aže.


Niečo nie je v poriadku?

5. Odpojte napájanie a odpojte kábel od vonkajšieho snímača/trvalej nastavenej hodnoty, ak sú pripojené. Zmerajte odpor snímača a zmerajte tiež vonkajšiu trvalú nastavenu hodnotu. Odpor potenciometra sa mení v rozsahu 0 - 5 kΩ medzi dolnou a hornou medznou hodnotou. Odpor snímača sa mení v rozsahu 10 kΩ až 15 kΩ - platí v rozsahu od minimálnej do maximálnej teploty meranej snímačom. Snímač TG-K330 má odpor 15 kΩ pri 0 °C a 10 kΩ pri 30 °C. Zmena odporu snímača je $167\Omega/^\circ\text{C}$.
6. Oba prepínače voľby snímača u hlavnej svorkovnice s vývodmi dajte dole, ale k vstupom pre snímač G-G nič neprispájajte. Oba prepínače min/max limitu dajte dole Zapnite napájanie. PULSER-M musí zapnúť neprerušované napájanie zát'aže a LED musí trvalo svietiť. Kliešťovým -ampérmetrom skontrolujte, či prúd prechádza do zát'aže.
Ak LED nesveti a prúd neprechádza: Skontrolujte, či je napätie na vývodoch 1 a 2 a prekontrolujte, v akej polohe sú prepínače voľby snímača. Ak je toto v poriadku, je PULSER-M pravdepodobne chybný.
Ak LED svieti ale prúd neprechádza: Skontrolujte odpor kúrenia, viď vyššie. Ak je toto v poriadku, je PULSER-M pravdepodobne chybný.
7. Vypnite napájanie a skratujte vstup pre snímač G-G, ale prepínače voľby snímača nechajte dole. Znovu zapnite napájanie. PULSER-M nesmie zapnúť napájanie a LED nesmie svietiť. Kliešťovým ampérmetrom skontrolujte, že do zát'aže neprechádza prúd.
Ak LED nesveti a pritom prechádza prúd do zát'aže, je PULSER-M chybný.
Ak LED svieti, znova skontrolujte, či sú vývody G-G skratované. Ak je toto v poriadku, je PULSER-M chybný.
8. Ak je zatial' všetko v poriadku, sú PULSER-M a snímač/trvalá nastavena hodnota v poriadku.
Vypnite napájanie, odpojte drôtenu prepojku od vývodov G-G a znova pripojte vonkajší snímač/trvalú nastavenu hodnotu, ak sú použité. Prepínače voľby snímača nastavte do správnych polôh podľa príslušnej schémy zapojenia pre konkrétnu inštaláciu. Vráťte na miesto predný panel a točidlo trvalej nastavenej hodnoty. Pripojte napájanie.


PULSER-M



POMEMBNO: Pred namestitvijo in ozičenjem izdelka preberite ta navodila.




Slika 1




Slika 2

Slika 3



Slika 4



Slika 5

 **systemair**
Systemair AB

739 30 Skinnskatberg, Sweden
Tel:+46 222 440 00 Fax:+46 222 440 99

3442C JAN 06

NAVODILA

Regulator s triakom za proporcionalno električno ogrevanje, s funkcijo minimalne / maksimalne omejitve

PULSER-M je popoln proporcionalni regulator za električno ogrevanje. Ima samodejno prilagoditev napetosti in lahko deluje z vgrajenim ali zunanjim senzorjem. PULSER-M pulzira celotno obremenitev vklop - izklop. Za prilagoditev trenutnim potrebam po moči se razmerje med časom vklopa in časom izklopa spreminja v območju 0 - 100%. Zaradi zaščite RF1 je tok vedno preklopilen na ničelnici fazni kot. Opremljen je tudi z vhodom za ločeni senzor za maksimalno ali minimalno omejitev temperature dovoda zraka med regulacijo prostorske temperature. PULSER-M je predviden samo za regulacijo električnega ogrevanja. Princip regulacije ni primeren za regulacijo motorjev ali razsvetljave. PULSER-M ne more regulirati 3-faznih obremenitev.

Namestitev

Odstranite čelni pokrov. Zaporni vijak je za gumbom za referenčno vrednost. PULSER-M pritrignite v navpičnem položaju, pri čemer mora biti priroben za hlajenje na vrhu. Uporabite vijke z maksimalnim premerom glave 5.5mm.

Če bo PULSER-M deloval z vgrajenim senzorjem, ga pritrignite približno 5 čevljev nad tlemi, na mestu z značilno temperaturo prostora. PULSER-M mora biti nameščen tako, da vrata, pohištvo itd. ne ovirajo prostega kroženja zraka.

Opozorilo: PULSER-M oddaja približno 20W topote, ki ne sme zastajati.

Opozorilo: Maksimalna temperatura okolice pri polni obremenitvi je 30°C.

Temperatura okolice 0 - 30°C, brez kondenziranja.

Stopnja zaščite: IP20.

Ožičenje

Napajalna napetost (slika 1)

Sponki 1 in 2. Polariteta ni določena.

Napajalna napetost: 200 - 415V AC, 50 - 60 Hz s samodejno prilagoditvijo napetosti.

Maksimalni tok 16A.

Opozorilo: Napajalno napetost za PULSER-M priključite prek večpolnega stikala z minimalnim razmakom kontaktov 3mm.

Opozorilo: Priroben za hlajenje je pod napetostjo.

Obremenitev (slika 1) Sponki 3 in 4.

Uporovni eno- ali dvofazni grelnik

Maksimalna obremenitev: 3680W pri 230V (16A)
6400W pri 400V (16A)

Minimalna obremenitev: 230W pri 230V (1A)
400W pri 400V (1A)

Zunanji senzor in referenčna vrednost (slike 2 - 6)

Sponki G in G. Polariteta ni določena.

NAVODILA

Opozorilo: Pri uporabi zunanjega senzorja morate izključiti ustrezno funkcijo v enoti PULSER-M. V ta namen premaknite DIP stikala desno od sponk, kot kaže ustrezna slika.

Nočno znižanje (slika 7) Sponki K in K.

Z brezpotencialno povezavo se določi nočno znižanje za 0 - 10K. Vrednost lahko nastavite s potenciometrom v enoti PULSER-M.

Minimalna/maksimalna meja (slike 8 in 9)

Sponki M in M. Polariteta ni določena.

Izberite funkcijo s stikali ob sponkah MM. Nastavite omejilno temperaturo na potenciometru min/max ob sponkah MM. Poln zasuk v nasprotni smeri urinega kazalca pa zgornji meji temperature, poln zasuk v smeri urinega kazalca pa zgornji meji temperature senzorja. 5K na delitev.

Opozorilo: Senzorji enote PULSER-M imajo visok potencial glede na neutralni in ozemljitveni vodnik (>200V). Zaradi tega morajo biti senzorji ozičeni in nameščeni v skladu z lokalnimi predpisi o instalacijah medfazne napetosti.

Omejitev območja referenčne vrednosti

Območje referenčne vrednosti je mogoče mehansko omejiti z obročki, ki so nameščeni za gumbom za referenčno vrednost.

Gumb nastavite na temperaturo znotraj želenega območja omejitve. Odstranite gumb.

Odvijte vijak, ki blokira dva obročka. Modri obroček obrnite tako, da bo štrleči del malo pod spodnjo mejo temperature. Pri tem si pomagajte z oznakami na dnu izreza na gumu. Oznake so nameščene v razmaku po 5°.

Na enak način nastavite rdeči obroček. Vrednost naj bo malo nad zgornjo mejo temperature. Ponovno zategnjte zaporni vijak. Pazite, da s tem ne spremenite položajev obročkov. Namestite gumb in preverite rezultat. Po potrebi opravite fine nastavitev.

Slike

Slika 1: Ožičenje napajalne napetosti in grelnika.

Slika 2: Nastavitev stikala za notranjo referenčno vrednost in senzor.

Slika 3: Nastavitev stikala in ožičenje za notranjo referenčno vrednost in zunanj senzor.

Slika 4: Nastavitev stikala in ožičenje za prostorsko regulacijo z uporabo TG-R4xx v funkciji senzorja in referenčne vrednosti.

Slika 5: Nastavitev stikala in ožičenje pri uporabi ločenega senzorja in TG-R4xx v funkciji referenčne vrednosti.


Slika 6: Nastavitev stikala in ožičenje pri uporabi zunanjega, ločenega senzorja in potenciometra TBI-xx v funkciji referenčne vrednosti.

Slika 7: Ožičenje nočnega znižanja


Slika 8: Nastavitev stikala in ožičenje senzorja za minimalno mejo. Slika 9: Nastavitev stikala in ožičenje senzorja za maksimalno mejo.

PULSER-M


Slika 6




Slika 7



Slika 8



Slika 9



EMC emisije & standardi odpornosti:

Izdelek je skladen z zahtevami evropskih EMC standardov CENELEC EN 50081-1 in EN 50082-1 in ima znak CE.

LVD

Izdelek je skladen z zahtevami evropskih LVD standardov IEC 669-1 in IEC669-2-1.

NAVODILA

Princip regulacije

PULSER-M pulzira polno obremenitev vklop - izklop. PULSER-M prilaga izhod povprečne moči trenutnim potrebam po moči, pri čemer proporcionalno uravnava razmerje med vklopnim in izklopnim časom. Čas cikla (=seštevek vklopnega in izklopnega časa) je fiksno nastavljen na 60 sekund.

Zaradi zaščite RF1 je PULSER-M preklopljen na ničeln fazni kot. PULSER-M samodejno prilaga način regulacije dinamiki regulacije objekta.

Za hitre temperaturne spremembe pri regulaciji dovoda zraka, deluje PULSER-M kot PI regulator s proporcionalnim pasom 20K in časom ponastavitev 6 minut.

Za počasne temperaturne spremembe pri prostorski regulaciji, deluje PULSER-M kot P regulator s proporcionalnim pasom 1.5K.

Zagon in iskanje napak

Opozorilo: Pri delu z enoto PULSER-M ravnajte previdno.

Vsi notranji deli, vključno s hladilnim prirobnikom, so pod medfazno napetostjo.

Če je enota odprta in pod napetostjo, je ne smete zapustiti, ne da bi namestili čelnih pokrov.

- Preverite, ali je označenje pravilno in ali so izbirna stikala senzorjev v pravilnem položaju.
- Izmerite upornost med sponkama 3 in 4:
Pri 230V: $14.4\Omega < R < 230\Omega$.
Pri 400V: $25\Omega < R < 400\Omega$.
- Če ste priključili senzor za minimalno mejo, obrnite omejitveni potenciometer v smeri urinega kazalca do naslona
Če ste priključili senzor za maksimalno mejo, obrnite omejitveni potenciometer v nasprotni smeri urinega kazalca do naslona
- Priključite napajalno napetost in vrtite gumb za referenčno vrednost od ene do druge končne legi. Prepričajte se, da se LED na bočni strani enote PULSER-M prižge in ugasne, ko je referenčna vrednost višja in nižja od temperature senzorja. Ko je gumb za referenčno vrednost nastavljen na dejansko temperaturo senzorja in položaj potenciometra min/max ne vpliva na regulacijo, LED utripa tako, kot PULSER-M pulzira tok h grelniku. Impulzni cikel traja približno 60 sekund. Z ampermetrom se prepričajte, da teče tok proti grelniku.

NAVODILA

Odpravljanje težav?

- Izklopite napetost in odstranite označenje za eventualni zunanj senzor/referenčno vrednost. Ločeno izmerite upornost senzorja in referenčne vrednosti. Upornost potenciometra variira od 0 - $5k\Omega$ med spodnjo in zgornjo mejno točko. Upornost senzorja variira med $10k\Omega$ in $15k\Omega$ med zgornjo in spodnjo točko temperaturnega območja senzorja. To pomeni, da ima TG-K330 $15k\Omega$ pri 0°C in $10k\Omega$ pri 30°C . Upornost se spreminja za $167\Omega/\text{°C}$.
- Premaknite obe izbirni stikali senzorjev ob glavnih priključnih sponkah v spodnji položaj, senzorska vhoda G-G pa pustite odprtia. Obe stikali min/max premaknite v spodnji položaj. Vklopite napetost.
PULSER-M mora dajati polno neprekiniteno moč in LED mora svetiti. Z ampermetrom preverite, ali teče tok proti grelniku. Če LED ne sveti in tok ne teče: Preverite napajanje na sponkah 1 in 2 in ponovno preverite položaje izbirnih stikal senzorjev. Če so napajanje in položaji v redu, je PULSER-M verjetno v okvari. Če LED zasveti in tok ne teče: Ponovno preverite upornost grelnika po zgornjem opisu. Če je upornost v redu, je PULSER-M verjetno v okvari.
- Izklopite napajanje in kratko zvezrite senzorska vhoda G-G, stikali pa pustite v spodnjem položaju. Ponovno vklopite napajanje. Na izhodu enote PULSER-M ne sme biti nobene napetosti in LED ne sme zasvetiti. Z ampermetrom se prepričajte, da proti grelniku ne teče tok.
Če je LED ugasnjena in proti grelniku teče tok, je PULSER-M v okvari. Če LED sveti, ponovno preverite kratko vezavo sponk G-G. Če je ta v redu, je PULSER-M v okvari.
- Če je bilo doslej vse v redu, sta PULSER-M in senzor/referenčna vrednost brezhibna.
Izklopite napetost, odstranite mostiček z vhodnih sponk senzorja in ponovno priključite eventualni zunanj senzor/referenčno vrednost. Premaknite izbirna stikala v pravilne položaje v skladu z ustrezno shemo označenja za namestitev. Ponovno namestite čeln pokrov in gumb za referenčno vrednost. Priključite napetost.